XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL

DOCUMENTO

FICHAS

31 CAMBRE

CÓDIGO CONCELLO

Escala: 1:44.000



31 CAMBRE

CÓDIGO CONCELLO

Código	NOME
31_001	CASA DAS PALMEIRAS
31_002	O PARAGUAS
31_007	CASAL NO TEMPLE

XUNTA DE GALICIA

CASA DAS PALMEIRAS
DENOMINACIÓN

31_001
CÓDIGO INVENTARIO

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO
PLANEAMENTO

AQ_11_03
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

CASA
ELEMENTO

ESTRUTURAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ÓPTIMO
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Destácanse a volumetría orixinal, a simetría compositiva e as carpinterías tradicionais. Recoméndase consolidación e restauración de revestimentos, mantemento estrutural e conservación cromática.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

GOLFO ÁRTABRO
COMARCA COSTEIRA

CAMBRE
CONCELLO

RÍA DA CORUÑA
SECTOR COSTEIRO

ESTEIRO DO MERO
UNIDADE DE PAISAXE

O TEMPLE (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

ESTANQUE, O
NÚCLEO / LUGAR

001300200NH59E
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 552016,00 — Y: 4796137,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de tipoloxía residencial unifamiliar pareada, reformada para uso sociocultural. Estrutura portante de muros de carga de cachotaría revocada, con forxados de madeira e cuberta a dúas augas de tella cerámica curva sobre estrutura de madeira. Fachadas en revoco pintado ocre con recercados e molduras perimetrais en branco, carpinterías de madeira pintadas en verde escuro. A composición responde a dous volumes simétricos de dúas plantas máis baixo cuberta, articulados por medianeira central. A obra orixinal data de finais do século XIX, sendo rehabilitada en 2001 polo Concello. O estado de conservación é aceptable, con patoloxías de perda de revestimento, fisuración superficial e biodeterioro por humidades. Mantén íntegra a súa configuración tipolóxica e volumétrica orixinal.

DESCRIPCIÓN

Volume simétrico de dúas plantas e baixo cuberta, con muros de cachotaría revocada e carpinterías de madeira. Fachada ocre con molduras brancas, cuberta a dúas augas de tella curva. Bo estado con degradacións puntuais no revoco.

EDIFICACIÓN

Parcela regular, de fronte a vía urbana e delimitación mediante beirarrúa pavimentada. O uso é público, con espazo libre de acceso e pequena zona axardinada. A edificación ocupa a práctica totalidade da fronte norte da parcela.

PARCELA

Entorno urbano consolidado, con trama mixta residencial e dotacional. Boa accesibilidade peonil e viaria. A imaxe urbana está parcialmente alterada por mobiliario e tráfico rodado. Integración paisaxística adecuada.

ENTORNO

Presenta valor histórico e social como exemplo de arquitectura tradicional adaptada a equipamento público. Representa a identidade local e conserva tipoloxía e composición propias da vivenda costeira galega de finais do XIX.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA
DE GALICIA

31_002
CÓDIGO INVENTARIO

O PARAGUAS
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO
PLANEAMENTO

SE_11_01
FICHA

ARTÍSTICO — ESCULTÓRICO
TIPO — SUBTIPO

ESCULTURA
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

SERVIZOS URBANOS
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Para poder intervir sobre o ben, haberase de solicitar permiso ao autor, xa que ten Dereitos de Autor.
Recoméndase consolidación, limpeza controlada e mantemento preventivo, garantindo a preservación material e funcional.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

GOLFO ÁRTABRO
COMARCA COSTEIRA

CAMBRE
CONCELLO

RÍA DA CORUÑA
SECTOR COSTEIRO

ESTEIRO DO MERO
UNIDADE DE PAISAXE

O TEMPLE (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

TEMPLE, O
NÚCLEO / LUGAR

2057403NH5925N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 551984,00 — Y: 4796078,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Elemento de mobiliario urbano de tipoloxía arquitectónica singular, concibido orixinalmente como marquesiña de parada de autobús e actualmente mantido como referente urbano e punto de encontro veciñal. Executado en formigón armado monolítico mediante encofrado curvo, presenta unha cuberta cónica invertida con perfil parabólico sustentada por fuste cilíndrico central. A súa composición formal responde á estética racionalista das primeiras décadas do século XX, con clara vontade de funcionalidade e permanencia. O estado de conservación é aceptable, observándose alteracións superficiais por carbonatación, colonización biolóxica puntual e perda de recubrimento en zonas de arista, sen afección estrutural significativa

DESCRIPCIÓN

Estrutura exenta de planta circular e volumetría cónica invertida en formigón armado. Presenta proporcións equilibradas e acabado visto. A estrutura é monolítica. Cuberta continua e estable. Elemento singular do mobiliario urbano.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración circular e xeometría regular, situada no centro dunha glorieta. Uso dotacional público, articulada como espazo de estancia e tránsito peonil. Delimitada por bordos axardinados e conexión directa co viario.

PARCELA

Entorno urbano consolidado residencial e viario, con tráfico intenso. O elemento intégrase visualmente como fito referencial no tecido arquitectónico heteroxéneo. Arborado e vexetación axudan á súa contextualización paisaxística.

ENTORNO

Constitúe un exemplo representativo do deseño de mobiliario urbano en formigón armado das primeiras décadas do século XX, asociado á modernización do transporte público. Valor histórico, identitario e simbólico para a comunidade.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA DE GALICIA

31_007

CÓDIGO INVENTARIO

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

CAMBRE
CONCELLO

O TEMPLE (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

RÚA TEMPLE 42
NÚCLEO / LUGAR

2161910NH5926S
REFERENCIA CATASTRAL

X: 551998,39 — Y: 4796020,28
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

SERVIDUME
ZONA

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO
PLANEAMIENTO

AQ_11_04
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

OTROS
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

RESIDENCIAL

USOS ORIXINAIS

CASAL NO TEMPLE

DENOMINACIÓN — 1:5.000

En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — 1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

ACTUACIÓNS