CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL

DOCUMENTO

FICHAS

54 A POBRA DO CARAMIÑAL

CÓDIGO CONCELLO



Escala: 1:45.000

XUNTA
DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL
PLANEAMENTO

FICHA

INDUSTRIAL — MARÍTIMA
TIPO — SUBTIPO

SINAL
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

INDUSTRIAL
GLOBAL

SERVIZOS PÚBLICOS
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Cómpre conservar a integridade material do aparello pétreo e os compoñentes metálicos. Recoméndase consolidación estrutural, limpeza biolóxica e protección anticorrosiva. Actuacións de mantemento e valorización paisaxística.

POSTA EN VALOR

54_002
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

NÚCLEO / LUGAR

15068A02209200
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 507100,83 — Y: 4715804,54
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Sinal marítimo de tipoloxía torre-faro, destinado orixinalmente á balizaxe costeira e mantén función orientadora para a navegación. Estruturado en fuste cilíndrico de fábrica pétrea, executado con perpiaños de granito local dispostos a soga e tizón, asentados con morteiro de cal. Presenta remate superior en plataforma metálica circular con pretil e fanal óptico. A configuración espacial é vertical e illada, sen edificacións anexas. Cronoloxicamente adscríbese ao período de modernización portuaria de finais do século XIX. O estado de conservación é deficiente, con patoloxías por erosión salina, perda de xuntas e colonización biolóxica. Carece de mantemento periódico, observándose oxidación en elementos metálicos e microfisuración superficial.

DESCRIPCIÓN

Volumetría cilíndrica de pequena escala, dunha soa planta útil e desenvolvemento vertical. Fachada pétrea vista, de cromatismo granítico gris. Estrutura portante de fábrica maciza. Cuberta plana con plataforma metálica.

EDIFICACIÓN

Parcela marítima de xeometría irregular, parcialmente emerxida. Relación directa co medio mariño e co corredor de navegación interior. Sen delimitación física aparente nin conexión terrestre permanente.

PARCELA

Entorno costeiro aberto, de elevada exposición ambiental e visibilidade. Inserido nun ámbito natural con baixa antropización. Representa un fito visual de referencia do conxunto da Ría, con integración paisaxística destacable.

ENTORNO

Posúe valor histórico e tecnolóxico como testemuño da infraestrutura marítima tradicional. Constitúe un elemento identitario da paisaxe portuaria e símbolo da navegación costeira contemporánea.

VALORES

SINAL DE OSTREIRA
DENOMINACIÓN



Escala: 1:5.000

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

SITIO ARQUEOLÓXICO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

002
FICHA

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
TIPO

XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
SUBTIPO

CASTRO
ELEMENTO

GRAO II.1 / GRAO II.2
NIVEL DE PROTECCIÓN

ALTERADO
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

AGROPECUARIO
GLOBAL

PRODUTIVO
DETALLADO

DELIMITACIÓN DO BEN

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

CONTORNO DO BEN

As intervencións deberán contar coa autorización da administración competente, segundo o disposto nos artigos 39, 45 e 46 da LPCG. Estas poderán condicionarse á avaliación do seu impacto arqueolóxico e paisaxístico.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

54_003
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

CABÍO
NÚCLEO / LUGAR

15068A02200014
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 506201,00 Y: 4715949,00
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Asentamento fortificado castrexo da Idade do Ferro situado nun pequeno esporón litoral que pecha polo sur a enseada da Mercada. O recinto presenta organización en acrópole e plataformas inferiores adaptadas á topografía peninsular, delimitadas por estruturas defensivas compostas por parapetos, terrapléns e polo menos un foso que pecha o istmo de acceso. As defensas e niveis de ocupación foron executados con técnicas de terraplenado e mampostería pétrea de granito local. No cumio documentouse a implantación posterior dunha pequena capela, evidenciando reutilización histórica do enclave. O conxunto evidencia alteracións derivadas de movementos de terra, apertura de accesos e implantación de construcións contemporáneas, afeccións pola vexetación e perda parcial das estruturas visibles.

DESCRIPCIÓN

Na acrópole sitúase unha pequena capela de planta simple. Muros de fábrica pétrea revocados e cuberta inclinada de tella. Estrutura portante de muros de carga. Estado de conservación funcional con intervencións recentes.

EDIFICACIÓN

Parcela irregular configurada por un promontorio peninsular. Presenta topografía en suave elevación e delimitación natural polo litoral. O uso actual é forestal e de tránsito puntual, mantendo relación visual directa coa costa.

PARCELA

Entorno costeiro aberto caracterizado pola presenza da ría e pequenas elevacións litorais. A paisaxe combina áreas forestais e espazos residenciais dispersos. A visibilidade do promontorio confírelle presenza territorial.

ENTORNO

Representativo do pobramento castrexo costeiro da ría, con valor pola súa posición estratéxica e polo sistema defensivo conservado. Constitúe referencia identitaria do territorio e evidencia da ocupación protohistórica litoral.

VALORES

OS CASTRIÑOS
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

HIPSOMÉTRICO — Escala: 1:2.000

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



54_004
CÓDIGO INVENTARIO

ERMIDA DE SANTA LUCÍA
DENOMINACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

105
FICHA

ARQUITECTÓNICO — RELIXIOSO
TIPO — SUBTIPO

ERMIDA
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a fábrica orixinal pétrea, a volumetría íntegra, a espadana e a relación coa paisaxe mariña. Recoméndanse actuacións de conservación, consolidación e restauración compatíbeis.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

XOBRE, O
NÚCLEO / LUGAR

15068A02200014
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505831,00 — Y: 4716014,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación relixiosa actualmente sen uso litúrxico, situada no antigo recinto do convento franciscano de San Antón. Datada no século XVII, conserva fábrica de cachotaría granítica con aparello irregular e recercados de perpiaño labrado en vanos e esquinas. A cuberta a dúas augas, de tella curva sobre estrutura de madeira, apóiase en muros portantes de considerable espesor. A planta é rectangular, de nave única e cabeceira orientada cara ao mar, con campanario de espadana e pequenos ocos de ventilación. O conxunto presenta patoloxías por erosión salina, biodeterioro e desprendementos de morteiro, derivadas da súa proximidade mariña e do abandono funcional. O seu estado de conservación é deficiente, con perda parcial de revestimentos e alteracións estruturais incipientes.

DESCRIPCIÓN

Volumetría compacta, planta rectangular dunha soa nave e cuberta a dúas augas. Fachadas de cachotaría vista e perpiaño, sen revestimento, con cromatismo pétreo gris. Estrutura portante de muros de carga. Campanario singular.

EDIFICACIÓN

Parcela amurallada de xeometría irregular adaptada á liña costeira. Con integración parcial no recinto do antigo convento. Delimitación mediante peche pétreo e conexión directa coa ermida e dependencias anexas arruinadas.

PARCELA

Entorno costeiro, con accesibilidade viaria dende a estrada principal e presenza de elementos industriais próximos. Conxunto arquitectónico de valor histórico, con boa integración paisaxística e arborado periférico disperso.

ENTORNO

Alto valor histórico e identitario como vestixio do complexo monástico franciscano. Constitúe testemuña do patrimonio relixioso litoral do século XVII e da implantación conventual vinculada á tradición mariñeira local.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

FICHA

ETNOLÓXICO — CRUCEIRO
TIPO — SUBTIPO

CRUCEIRO
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Destácase a autenticidade do material, a morfoloxía tradicional e o valor simbólico. Requírese conservación e limpeza controlada, consolidación de partes erosionadas e posta en valor interpretativa.

POSTA EN VALOR

54_005
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

XOBRE, O
NÚCLEO / LUGAR

001100200NH01F
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505810,00 — Y: 4716011,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro de función orixinal devocional e actual con valor simbólico e conmemorativo, integrado no cemiterio parroquial. Construción monolítica en granito local, elaborada mediante labra manual e encaixe por espigo. Compone de base cuadrangular escalonada, varal cilíndrico de sección lixeiramente troncocónica, capitel moldurado e cruz latina con representacións figuradas erosionadas. A súa orientación principal é leste-oeste, en posición central ante o muro de nichos. Datable entre finais do século XVIII e comezos do XIX, responde ao modelo tradicional. Presenta alteracións superficiais por erosión, disgregación granular, biocolonización e perdas localizadas de material, aínda que sen inestabilidade estrutural visible. Requirindo labores de limpeza e consolidación puntual.

DESCRIPCIÓN

Peza exenta de pequena escala e volumetría vertical. Elemento monolítico composto por basa, fuste, capitel e cruz. Material pétreo: granito local labrado. Cor gris natural. Estrutura íntegra e estable.

EDIFICACIÓN

Emprazamento central dentro do cemiterio, sobre pavimento pétreo nivelado. Parcela de xeometría irregular. O cruceiro articula o espazo axial fronte ao muro norte. Relación directa cos percorridos procesionais interiores.

PARCELA

Entorno patrimonial de carácter relixioso, cun conxunto arquitectónico unitario de pedra granítica. Inserción harmoniosa nun contexto costeiro, aberto á paisaxe marítima. Boa integración visual e alto valor ambiental.

ENTORNO

Elemento identitario, representativo da cultura tradicional. Constitúe testemuña do simbolismo cristián vinculado aos ritos funerarios e á memoria colectiva. Valor artístico e etnográfico de relevancia territorial e social local.

VALORES

CRUCEIRO DO CEMITERIO
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

104
FICHA

ARQUITECTÓNICO — RELIXIOSO
TIPO — SUBTIPO

MOSTEIRO
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Recoméndase poñer en valor os restos da portaría, muros claustrais e trazado orixinal. Procede actuación de conservación, consolidación e restauración baixo criterios de mínima intervención.

POSTA EN VALOR

54_006
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

XOBRE, O
NÚCLEO / LUGAR

15068A02200014
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505834,58 — Y: 4716032,43
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Antigo convento franciscano, de tipoloxía monacal e función orixinal relixiosa. Construído entre os séculos XV e XVIII, conserva restos murarios de cachotaría granítica con aparello irregular e argamasado, e perpiaños labrados en vans e esquinais. A configuración espacial responde a un conxunto claustral articulado arredor dun patio interior, con dependencias anexas e cerramento perimetral adaptado á topografía. As técnicas construtivas son tradicionais, baseadas en fábrica pétrea, cubertas de tella cerámica a dúas augas. O conxunto presenta estado de conservación deficiente, con perda volumétrica, colonización biolóxica e disgregación superficial do material pétreo por exposición mariña e abandono prolongado. Considerado tamén Ben Arqueolóxico polo que dispón de ficha diferenciada.

DESCRIPCIÓN

Volumetría fragmentada, con restos de muros perimetrais de planta rectangular e unha soa altura conservada. Fachada en cachotaría vista de granito. Estrutura pétrea portante. Portaría e mural litoral.

EDIFICACIÓN

Parcela costeira de xeometría irregular, delimitada por muros de pedra e peche marítimo. A edificación principal áchase no sector oriental, articulada co camiño de acceso e borde litoral.

PARCELA

Entorno urbano de carácter histórico, fronte ao cemiterio parroquial e á igrexa. Alta exposición visual dende o litoral. Accesibilidade rodada limitada. Paisaxe costeira de valor patrimonial, con vexetación perimetral.

ENTORNO

Valor histórico, relixioso e arqueolóxico pola súa orixe franciscana e permanencia dende o século XV. Representa un referente identitario da paisaxe marítima e testemuña a implantación monacal medieval no litoral.

VALORES

CONVENTO DE SAN ANTONIO DO XOBRE
DENOMINACIÓN



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_007
CÓDIGO INVENTARIO

IGREXA DO XOBRE
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

97
FICHA

ARQUITECTÓNICO — RELIXIOSO
TIPO — SUBTIPO

IGREXA PARROQUIAL
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Deben preservarse a fábrica pétrea orixinal, a espadana barroca, o frontón e os restos conventuais. Recoméndase limpeza controlada e consolidación, mantemento, conservación e restauración compatible.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

XOBRE, O
NÚCLEO / LUGAR

001100200NH01F
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505804,00 — Y: 4715977,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Templo parroquial de tipoloxía relixiosa, actualmente en uso cultual. Erguida entre os séculos XVIII e XIX sobre restos do convento franciscano de San Antón (s. XV), consta dunha nave única con fábrica de cachotería granítica e cadeirado en esquinais, cuberta a dúas augas con tella curva e espadana lateral de dous vans. A fachada principal presenta composición simétrica, frontón partido e portada moldurada en arco de medio punto. O interior mantén estrutura de nave única e presbiterio diferenciado. Observanse patoloxías de erosión superficial, colonización biolóxica e perda puntual de morteiro, aínda que o conxunto conserva estabilidade estrutural. O estado xeral é aceptable, con necesidade de labores de mantemento preventivo e consolidación puntual.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto dunha soa planta, proporcións equilibradas e cuberta a dúas augas. Fachada de sillería gris natural, carpinterías metálicas recentes. Estrutura de muros portantes de cachote. Espadana barroca lateral.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular, adaptada á topografía, destinada a uso relixioso e funerario. Integrada por igrexa, cemiterio e ruínas conventuais. Delimitación mediante peche pétreo e cancelas metálicas.

PARCELA

Entorno semirrural de baixa densidade edificatoria, accesible por viario asfaltado. A paisaxe presenta arborado autóctono e cemiterio anexo. Conxunto de notable coherencia tipolóxica e integración visual.

ENTORNO

Valor histórico, artístico e identitario como testemuño da presenza franciscana e da evolución parroquial local. Destaca pola súa unidade estilística barroca e polos restos conventuais, constituíndo referente patrimonial.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

98
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

CASA REITORAL
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe valorizarse o balcón e soportal de cantería, a volumetría orixinal e o emprego do granito. Recoméndanse actuacións de mantemento, consolidación e restauración respectuosa.

POSTA EN VALOR

54_009
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

XOBRE, O
NÚCLEO / LUGAR

001100300NH01F
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505777,00 — Y: 4715950,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial illada de carácter singular, datable entre os séculos XVIII e XIX. Construción en fábrica de cachotaría e sillería granítica, con estrutura portante de muros de carga e forxados de madeira. Desenvolve dúas plantas, cuberta a dúas augas con tella cerámica curva e beirado de cantería. A fachada principal incorpora balcón corrido pétreo con balaustrada e catro columnas toscanas, que configuran un soportal inferior. Presenta ocos verticais con carpinterías de madeira e peche de folla simple. O conxunto forma parte do complexo parroquial, integrado pola igrexa, o cemiterio e restos conventuais. O estado de conservación é regular, observándose erosión biolóxica, fisuras na cantería e alteracións puntuais nas carpinterías.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto de dúas plantas e cuberta a dúas augas con tella curva; muros de cachotaría granítica vista, carpinterías de madeira pintada e cromatismo pétreo gris. Estrutura de muros de carga. Balcón pétreo con columnas.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular adaptada á topografía, vinculada ao conxunto parroquial. Delimitación mediante muros de pedra e acceso directo dende a vía pública. Inclúe construcións auxiliares e pombal tradicional.

PARCELA

Entorno urbano rural consolidado, bo nivel de accesibilidade. Preséntanse elementos contemporáneos que alteran parcialmente a percepción histórica. O conxunto parroquial mantén valor ambiental e integración paisaxística.

ENTORNO

Representa a arquitectura eclesiástica residencial do XVIII-XIX, ligada á organización parroquial tradicional. Posúe valor histórico, social e identitario como testemuño da estrutura territorial e da tipoloxía reitoral rural.

VALORES

CASA REITORAL DE SANTA MARÍA DO XOBRE
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_010
CÓDIGO INVENTARIO

POMBAL DA REITORAL DO XOBRE
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

99
FICHA

ETNOLÓXICO — POMBAL
TIPO — SUBTIPO

POMBAL
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

AGROPECUARIO
GLOBAL

PRODUTIVO
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a volumetría orixinal, a fábrica pétrea e a cuberta tradicional. Recoméndase consolidación estrutural, restauración de morteiros e cubrición, e mantemento periódico.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

XOBRE, O
NÚCLEO / LUGAR

001100300NH01F
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505744,00 — Y: 4715925,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Pombal de planta circular e corpo cilíndrico, construído entre os séculos XVIII e XIX, pertencente ao conxunto da antiga Rectoral. Executado en fábrica de cachotería granítica revestida con morteiro e restos de enlucido, presenta cuberta cónica de tella curva sobre estrutura de madeira. A composición é simple, cun único volume compacto, acceso inferior e cornixa voada de protección. A súa función orixinal era o acubillo e cría de pombas, carecendo hoxe de uso. O estado de conservación é deficiente: observane fisuracións, erosión superficial do morteiro, perda parcial de tella e colonización biolóxica intensa. Mantén, porén, a integridade formal e volumétrica.

DESCRIPCIÓN

Volume cilíndrico de planta única e proporcións contidas, executado en cachotería granítica revocada. Fachada enlucida e erosionada, cromatismo terroso. Cuberta cónica de tella curva deteriorada. Cornixa voada perimetral.

EDIFICACIÓN

Parcela rústica de xeometría irregular e pendente suave, integrada no antigo predio da Rectoral. A edificación sitúase exenta, sen cerramentos definidos, en relación directa co terreo natural.

PARCELA

Entorno rural con baixa densidade edificatoria, acceso por camiño secundario. Conxunto arquitectónico vinculado á antiga Rectoral e á igrexa. Integración paisaxística elevada entre arborado autóctono e pradeiras.

ENTORNO

Arquitectura funcional tradicional asociada ao ámbito eclesiástico rural. Valor histórico e etnográfico polo conxunto da Rectoral. Relevancia cultural como mostra da economía doméstica conventual dos séculos XVIII e XIX.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO
PLANEAMIENTO

FICHA

INDUSTRIAL
TIPO

CONSERVEIRA
SUBTIPO

CHEMINEA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

INDUSTRIAL
GLOBAL

PRODUTIVO
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a integridade volumétrica, a fábrica de ladrillo orixinal e o seu valor testemuñal. Recoméndase conservación e consolidación estrutural, limpeza de vexetación e interpretación pública.

POSTA EN VALOR

54_011
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

PONTE, A
NÚCLEO / LUGAR

15068A02209200
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 505514,00 Y: 4716096,00
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Chimenea industrial exenta pertencente á antiga fábrica de conservas desaparecida, elemento fabril de ventilación e evacuación de fumes. Función orixinal: servizo de extracción dos fornos de cocción. Construción en ladrillo macizo de colocación a tizón e sogueado, con xuntas de morteiro de cal e reforzos metálicos puntuais. Corpo cilíndrico de fuste troncocónico e base prismática de cachotaría. Cronoloxía probable: arredor de 1900. Presenta perda parcial da boca superior, erosión superficial, fisuras verticais e colonización vexetal. Estado de conservación: deficiente, con estabilidade comprometida pola ausencia de mantemento.

DESCRIPCIÓN

Volume cilíndrico exento, duns 20 m de altura. Fuste de ladrillo visto en aparello regular. Estrutura autoportante de fábrica maciza. Sen cuberta. Coronamento deteriorado.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular e xeometría aberta. Mantén relación directa coa praia e co antigo recinto fabril hoxe desaparecido. Sen delimitación física estable.

PARCELA

Entorno de carácter mixto industrial e residencial, con boa accesibilidade dende o paseo. O elemento destaca visualmente sobre o perfil litoral. Integración paisaxística media, con vexetación espontánea e ausencia de mantemento.

ENTORNO

Testemuño material da actividade conserveira da ría, con valor histórico-industrial e paisaxístico. Referente identitario local asociado á memoria laboral e á configuración histórica do borde mariño.

VALORES

CHEMINEA DA FÁBRICA DE CONSERVAS
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



IMAXES



XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMIENTO

106
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

PONTE
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe valorizarse a fábrica pétrea orixinal, os arcos oxivais e cortalúas. Recoméndase consolidación e restauración puntual da sillería, mantemento preventivo e eliminación de elementos disonantes.

POSTA EN VALOR

54_012
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

PONTE, A
NÚCLEO / LUGAR

15068A02209200
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 505452,70 — Y: 4716107,79
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Ponte histórica de tipoloxía viaria, construída nos séculos XV-XVI para salvar a desembocadura do río Xundeirama. Presenta fábrica de sillería granítica con catro vans de arco oxival e cortalúas triangulares en ambos paramentos. O taboleiro foi ampliado no século XX mediante estrutura superposta de vigas de formigón armado, que modifica parcialmente a percepción volumétrica da obra orixinal. A configuración combina tramos pétreos tradicionais con elementos modernos de reforzo. O conxunto insírese nun ámbito fluvial e mariñán vinculado ao antigo convento. O estado de conservación é bo, con patoloxías leves de erosión, eflorescencias salinas e alteración superficial dos paramentos, así como perda de autenticidade formal pola intervención contemporánea no taboleiro.

DESCRIPCIÓN

Estrutura de paso, catro arcos oxivais de granito e cortalúas triangulares. Paramentos pétreos con xuntas abertas e alteracións superficiais. Taboleiro de formigón armado, barandas metálicas e pasamáns de madeira.

EDIFICACIÓN

Parcela lineal sobre o cauce do río, de xeometría alongada e uso exclusivamente viario. Conecta ambas marxes e enlaza o núcleo urbano coa contorna litoral. Delimitación natural por leito fluvial e borde vexetal autóctono.

PARCELA

Entorno de transición entre a vila e o espazo litoral Existen elementos deturpadores pola ampliación da estrada e mobiliario urbano disonante. Integración paisaxística media, con vexetación de ribeira e visións abertas.

ENTORNO

Valor identitario como infraestrutura medieval vinculada ao convento de Santo Antón. Relevancia tipolóxica na rede viaria tradicional e testemuña da evolución construtiva desde o granito histórico ao formigón moderno.

VALORES

PONTE DE SAN ANTONIO DO XOBRE
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



54_013
CÓDIGO INVENTARIO

CRUCEIRO DA PONTE DO MAÑO
DENOMINACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

FICHA

ETNOLÓXICO — TIPO
CRUCEIRO — SUBTIPO

CRUCEIRO
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe priorizarse a conservación integral da fábrica pétrea, a limpeza controlada da superficie e a eliminación de elementos deturpadores. Recoméndanse accións de valorización interpretativa e posta en contexto histórico.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

PONTE, A
NÚCLEO / LUGAR

15068A02209004
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505432,00 — Y: 4716078,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro pétreo de tipoloxía tradicional, erguido no século XVII (1620), composto por basa escalonada, pedestal de sección prismática e fuste monolítico de trazado rectilíneo, rematado por capitel sinxelo e crucifixo de factura esquemática. Constrúese en granito local, labrado a punteiro e acabado granallado, con ensamblaxes por gravidade. A súa función orixinal era devocional, servindo como elemento de tránsito e referencia relixiosa asociada ao desaparecido convento franciscano; actualmente conserva uso simbólico e identitario. O estado de conservación é aceptable, con erosión superficial, microfisuras e colonización biolóxica puntual sen afectación estrutural apreciable.

DESCRIPCIÓN

Elemento monolítico exento, de volumetría vertical e proporcións esveltas. Fuste de granito sobre basa escalonada, acabado rugoso natural. Presenta bo estado estrutural e pátina superficial uniforme.

EDIFICACIÓN

Parcela de reducida superficie e xeometría rectangular, situada na marxe dunha vía local e delimitada por pavimento pétreo e peche metálico perimetral. Con conexión directa ao viario.

PARCELA

Entorno urbano-periférico de transición cara á zona natural, con edificación residencial de media densidade. Boa accesibilidade. Existen elementos eléctricos e peches que alteran parcialmente a lectura histórica.

ENTORNO

Valor simbólico vinculado ao antigo convento, constituíndo testemuño material da relixiosidade popular e das rutas de comunicación histórica. Representa un referente identitario e de continuidade cultural no territorio.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES



XUNTA
DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

90
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

ALMACÉN
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

INDUSTRIAL
GLOBAL

ALMACENAXE
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Cómpre conservar a volumetría orixinal, os muros portantes de cachotaría, os ocos verticais rítmicos e a tipoloxía cuberta. Recoméndase actuación de consolidación e restauración, priorizando valorización e reintegración funcional.

POSTA EN VALOR

54_014
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

PONTE, A
NÚCLEO / LUGAR

5465904NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505384,00 — Y: 4716331,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de tipoloxía protoindustrial mariñeira, vinculada ao antigo barrio do Areal ou dos Cataláns, datable entre finais do século XIX e inicios do XX. A súa función orixinal foi a de almacén vinculado á industria de salazón de sardiña, carecendo de uso na actualidade. Trátase dunha construción dunha soa planta, entre medianeiras, de muros de cachotaría granítica revocada e enfoscada, con arcos adintelados e ocos verticais distribuídos rítmicamente. Presenta cuberta a dúas augas de tella cerámica sobre estrutura de madeira parcialmente desaparecida. Observae perda do revestimento, colonización vexetal, erosión dos morteiros e deterioro xeral das carpinterías e elementos de ferro. Risco de perda progresiva da integridade formal e material.

DESCRIPCIÓN

Volume rectangular dunha soa planta, proporción alongada e cuberta a dúas augas. Fachada de cachotaría enfoscada, ocos adintelados cegados e restos de carpinterías metálicas. Estrutura de muros portantes de granito.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría rectangular e fronte a vía pública, integrada no tecido urbano consolidado do paseo. Conexión directa á rúa e delimitación mediante beirarrúa e muro perimetral parcialmente arruinado.

PARCELA

Entorno histórico-industrial, con presenza de edificacións residenciais rehabilitadas. O conxunto mantén coherencia tipolóxica e volumétrica, malia certas alteracións recentes. Arborado espontáneo e contorna costeira próxima.

ENTORNO

Testemuño da industrialización costeira do século XIX, vinculado ao sector conserveiro. Posúe valor histórico, etnolóxico e identitario como parte do conxunto, exemplo singular da arquitectura fabril mariñeira tradicional.

VALORES

ALMACÉN NO PASEO DO AREAL 18
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

89
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

CASA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Debe valorizarse a fachada principal, os miradoiros e balcones de fundición, así como a estrutura pétrea orixinal. Recoméndanse actuacións de conservación e restauración, priorizando mantemento e consolidación.

POSTA EN VALOR

54_015
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

POBRA DO CARAMIÑAL, A
NÚCLEO / LUGAR

5465902NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505364,00 — Y: 4716358,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras, de tipoloxía protoindustrial, erixida a finais do século XIX con función orixinal de vivenda vinculada a actividade conserveira. Mantén uso residencial. Presenta muros portantes de cachotaría e cantería granítica, revestidos con enfoscado e pintura. Estrutura horizontal de forxado de madeira e cuberta a dúas augas con tella cerámica curva. Fachada principal simétrica de cinco eixes, con zócolo pétreo, carpinterías de madeira e ferro fundido, balcones e miradoiros laterais de fundición decorada. O conxunto mostra composición historicista. Estado de conservación regular: obsérvanse perdas de revestimento, oxidacións en elementos metálicos e humidades capilares en zócolo. Mantén integridade formal e material significativa no contexto urbano.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático de dúas plantas e baixo cuberta, proporcións equilibradas e cuberta a dúas augas con tella curva. Fachada revocada en branco, carpinterías de madeira e ferro fundido. Miradoiros de fundición en bo estado.

EDIFICACIÓN

Parcela rectangular, de fronte lineal, con uso residencial e conexión directa coa vía pública. Configuración compacta e relación de continuidade coa aliñación edificatoria tradicional do conxunto.

PARCELA

Entorno urbano de carácter histórico ligado ao antigo barrio industrial, con edificacións residenciais e fabrís do XIX. Boa accesibilidade. A paisaxe marítima próxima reforza a integración visual e o valor ambiental do conxunto.

ENTORNO

Testemuño da arquitectura residencial vinculada á industrialización conserveira de finais do XIX. Valor histórico, social e arquitectónico pola calidade da fundición ornamental e pola súa integración no tecido urbano tradicional.

VALORES

CASA NO PASEO DO AREAL 18
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_016
CÓDIGO INVENTARIO

NAVES
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

91
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

ALMACÉN
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

INDUSTRIAL
GLOBAL

ALMACENAXE
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a morfoloxía dos hastiáis, a volumetría seriada e os muros orixinais de cachotaría. Recoméndanse actuacións de conservación, consolidación e restauración parcial.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

PONTE, A
NÚCLEO / LUGAR

5564304NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 505462,00 — Y: 4716211,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Conxunto de naves industriais de finais do século XIX e comezos do XX, adscritas á tipoloxía de arquitectura fabril mariñeira vinculada á industria da salazón. Estruturas de planta rectangular, cubertas a dúas augas e muros de cachotaría revocada, con portas e ocos verticais enmarcados en cantaría. A organización espacial responde a pavillóns adxacentes de hastiáis simétricos, configurando unha fachada seriada de grande sinxeleza formal. O sistema estrutural combina muros de carga e cuberta de madeira e tella curva. Presenta abandono e deterioro xeneralizado con patoloxías de perda de revestimento, fisuracións, desprendementos e colonización vexetal. Constitúe testemuño representativo da arquitectura industrial do antigo barrio do Arenal, coñecido como "dos Cataláns".

DESCRIPCIÓN

Volume lineal de baixa altura, de planta rectangular e unha soa planta. Fachadas revocadas en morteiro, cromatismo gris esvaecido e carpinterías desaparecidas. Estrutura de muros de cachotaría e cuberta a dúas augas.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría alongada. Carece de uso definido, con vexetación espontánea e sen peche perimetral efectivo. A edificación implántase paralela ao paseo marítimo, articulando a fronte marítima do antigo barrio industrial.

PARCELA

Entorno semiindustrial e residencial, cunha imaxe fragmentada por edificacións recentes e solares baleiros. Memoria do antigo conxunto fabril. Paisaxe litoral con vexetación dispersa e integración visual media.

ENTORNO

Testemuño da actividade conserveira tradicional, con valor histórico, etnolóxico e identitario. Representa unha das últimas mostras da arquitectura fabril mariñeira local, integrando valores ambientais e memoria colectiva.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

88
FICHA

ARQUITECTÓNICO | CIVIL
TIPO | SUBTIPO

CASA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Cómpre poñer en valor os miradoiros laterais, os balcóns de ferro forxado e a fachada. Recoméndanse actuacións de conservación, consolidación e restauración puntual, mantendo materiais e técnicas tradicionais.

POSTA EN VALOR

54_017
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

POBRA DO CARAMIÑAL, A
NÚCLEO / LUGAR

5465901NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505352,00 | Y: 4716376,00
COORDENADAS | U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras de tipoloxía protoindustrial, datada entre finais do século XIX e comezos do XX, vinculada ao desenvolvemento das fábricas de salazón do barrio do Areal. Presenta dúas plantas sobre rasante, con muros de cachotaría revocada e cantos en perpiaño granítico. A fachada principal, de composición simétrica, integra catro ocos verticais con balcóns de ferro forxado e dous miradoiros laterais de carpintería de madeira e vidro, resoltos con antepeitos pechados. A cuberta é a dúas augas con tella curva sobre estrutura de madeira. O estado de conservación é aceptable, observándose alteracións en carpinterías, oxidación en ferralla ornamental e perdas puntuais de revoco e pintura. Mantén uso residencial, con posibles adaptacións interiores contemporáneas.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático entre medianeiras, de dúas plantas e proporcións horizontais. Fachada revocada en branco con carpinterías de madeira e reixas de ferro forxado. Estrutura portante de muros de carga. Miradoiros laterais.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración rectangular e fronte lineal a vía pública, integrada no tecido urbano consolidado. Delimitada por medianeiras e muro de fachada continuo, con acceso principal centrado no paramento.

PARCELA

Entorno urbano histórico mariñeiro, con edificacións de finais do XIX. Presenta alteracións puntuais por reformas recentes. Valor ambiental elevado polo conxunto arquitectónico e a súa integración costeira.

ENTORNO

Testemuña da industrialización pesqueira local. Interese arquitectónico pola súa tipoloxía protoindustrial e polos elementos de ferro e madeira. Valor ambiental dentro do conxunto do barrio, ligado á memoria colectiva mariñeira.

VALORES

CASA NO PASEO DO AREAL 17
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 | Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



54_018

CÓDIGO INVENTARIO

CASA NO PASEO DO AREAL 7

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

POBRA DO CARAMIÑAL, A
NÚCLEO / LUGAR

5466201NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505278,00 Y: 4716479,00
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



IMAXES

DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

87
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

CASA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Deben poñerse en valor os paramentos pétreos, a carpintería tradicional e os balcóns metálicos orixinais. Requírese mantemento e conservación, evitando alteracións volumétricas ou materiais irreversibles.

POSTA EN VALOR

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras de tipoloxía protoindustrial, datable entre finais do século XIX e comezos do XX, vinculada ao proceso de industrialización conserveira do barrio do Areal. Presenta dúas plantas e aproveitamento baixo cuberta, con estrutura portante de muros de cachotaría de granito e esquinais de perpiaño labrado. A fachada principal articúlase en tres eixes verticais con vans de arco rebaixado, carpinterías de madeira lacada e balcóns metálicos de fundición. A cuberta, a dúas augas con tella cerámica curva, conserva o cheminea orixinal. Mantén a función residencial. O paramento pétreo atópase visto tras a retirada do revoco. O estado de conservación é bo, con patoloxías menores de erosión superficial e alteración cromática por lixiviacións.

DESCRIPCIÓN

Volume prismático compacto, dúas plantas e baixo cuberta. Fachada de cachotaría granítica vista con carpinterías pintadas en verde escuro. Estrutura portante de muros de carga. Balcóns metálicos e cheminea singular.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración rectangular e fronte lineal á vía pública. Ocupación total en planta baixa, sen retranqueos. Conexión directa coa rúa mediante acceso principal e patio interior de servizo posterior.

PARCELA

Entorno tradicional de trama miúda e edificación entre medianeiras. Elementos dispares alteran parcialmente a coherencia formal. Boa integración volumétrica e cromática, escaso arborado e alta permeabilidade visual.

ENTORNO

Valor asociado á industrialización conserveira e ao asentamento dos cataláns. Valor arquitectónico pola tipoloxía doméstica protoindustrial e polo emprego do granito local, testemuñando a identidade construtiva mariñeira da vila.

VALORES

XUNTA DE GALICIA

54_019
CÓDIGO INVENTARIO

CASA DE JOSÉ BARRERAS
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

86
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

CASA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a composición orixinal da fachada, os miradoiros de fundición e a carpintería tradicional. Recoméndase mantemento, conservación e restauración puntual.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

POBRA DO CARAMIÑAL, A
NÚCLEO / LUGAR

5367223NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505241,00 — Y: 4716523,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras, de tipoloxía protoindustrial, erixida entre finais do século XIX e comezos do XX. A súa función orixinal vinculouse ao uso doméstico e representativo asociado á actividade conserveira da zona. Constrúese en fábrica de cachotaría e perpiaño granítico nos elementos estruturais e nos marcos dos vans, con revoco e pintura branca nas fachadas. A cuberta é a dúas augas con tella curva cerámica e bufardas no faldón principal. A composición da fachada principal é simétrica, con ocos verticais e balcóns de ferro fundido, destacando dous miradoiros metálicos laterais. O conxunto presenta bo estado xeral de conservación, con patoloxías menores de oxidación nos elementos de fundición e lixado superficial nos revocos, sen indicios estruturais relevantes.

DESCRIPCIÓN

Edificio compacto de tres plantas baixo cuberta, proporcións verticais e fronte principal simétrica. Fachada revocada branca con carpinterías de madeira e ferro fundido. Estrutura de muros de carga graníticos. Miradoiros laterais.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría rectangular, adaptada á aliñación viaria. Sen espazos libres significativos. A edificación ocupa a totalidade da fronte urbana, con acceso directo dende a vía e delimitación medianeira lateral.

PARCELA

Entorno urbano consolidado do barrio, de orixe industrial, cunha trama lineal fronte ao mar. A contorna conserva o carácter histórico, con elementos industriais rehabilitados e escasa presenza de distorsións volumétricas.

ENTORNO

Testemuña do proceso protoindustrial ligado á salazón e á expansión urbana do século XIX. Representa a tipoloxía residencial vinculada á burguesía conserveira e constitúe parte esencial da memoria colectiva local.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

85
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

CASA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a fachada principal, as carpinterías orixinais, a volumetría tradicional e os materiais pétreos. Recoméndanse actuacións de conservación e restauración.

POSTA EN VALOR

54_020
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA)
PARROQUIA

POBRA DO CARAMIÑAL, A
NÚCLEO / LUGAR

5367222NH0156N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505232,00 — Y: 4716540,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación residencial entre medianeiras pertencente ao conxunto histórico, tamén coñecido como "Barrio dos Cataláns". A súa tipoloxía responde á arquitectura doméstica ligada á actividade industrial conserveira de finais do s. XIX e comezos do XX. Construída en fábrica de cachotería e perpiaño granítico, con revoco branco e molduras de cantaría. Presenta cuberta a dúas augas de tella cerámica curva e carpinterías de madeira pintada. A fachada principal organízase en cinco eixes verticais de vans con arcos rebaixados e acceso descentrado. Mantén configuración volumétrica simple, dunha planta e baixo cuberta. O estado de conservación é aceptable, con desgaste superficial nos revocos e carpinterías, e alteracións puntuais en elementos metálicos e canalóns.

DESCRIPCIÓN

Volumetría compacta e horizontal, dunha planta e baixo cuberta, proporcións regulares. Fachada revocada en branco con molduras graníticas, carpinterías de madeira e cuberta de tella cerámica a dúas augas.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría rectangular, configurada entre medianeiras, con fronte á vía principal e acceso directo dende o paseo. Edificación implantada no aliñamento de rúa, sen retranqueos.

PARCELA

Entorno urbano consolidado, de carácter histórico, con edificacións residenciais e fabrís dos séculos XIX-XX. Boa accesibilidade e integración paisaxística co paseo marítimo. Valor ambiental elevado do conxunto.

ENTORNO

Valor histórico e etnolóxico como parte do conxunto industrial-residencial, testemuño da industrialización conserveira da vila. Constitúe elemento identitario do litoral urbano e referencia na memoria colectiva local.

VALORES

CASA NO PASEO DO AREAL 4
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_021
CÓDIGO INVENTARIO

SINAL DO PORTO
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL
PLANEAMENTO

FICHA

INDUSTRIAL — MARÍTIMA
TIPO — SUBTIPO

SINAL
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

INDUSTRIAL
GLOBAL

SERVIZOS PÚBLICOS
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

LESÓN (SANTA CRUZ)
PARROQUIA

PORTO
NÚCLEO / LUGAR

5374501NH0157S
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 505673,00 — Y: 4716934,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Sinal marítimo de orientación portuaria situado no dique principal, integrado no sistema de balizamento da Ría de Arousa. Trátase dunha estrutura funcional de tipoloxía industrial, con función orixinal e actual de referencia luminosa para a navegación costeira. Está executado en formigón armado vertido in situ, con remate superior metálico que alberga o dispositivo óptico e eléctrico. Presenta configuración prismática vertical de reducidas dimensións e composición austera, adaptada á función técnica. Datable na segunda metade do século XX, responde á expansión das infraestruturas portuarias. O estado de conservación é aceptable, con fisuracións superficiais, oxidación puntual de ferralla e alteración cromática por exposición mariña continuada.

DESCRIPCIÓN

Volumetría prismática, planta rectangular e unha soa altura. Fachada de formigón visto, tonalidade gris clara e carpintería metálica. Estrutura monolítica de formigón armado. Fanal e escaleira de acceso.

EDIFICACIÓN

Parcela lineal, de xeometría regular, integrada no dique portuario. Delimitación mediante paramento de formigón continuo e conexión directa coa explanada do peirao principal.

PARCELA

Entorno urbano-portuario de carácter mixto, con accesibilidade terrestre e marítima adecuada. Predominan edificacións baixas de servizo. O conxunto mantén coherencia paisaxística coa ría, sen impactos visuais notables.

ENTORNO

Valor técnico e funcional como infraestrutura de sinalización marítima vinculada á historia portuaria local. Constitúe testemuña da modernización dos sistemas costeiros e da identidade marítima.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES



XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

93
FICHA

ARQUITECTÓNICO — TIPO
XARDÍNS — SUBTIPO

ALAMEDA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

ESPAZOS LIBRE E ZONA VERDE
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Recoméndase conservar a aliñación arbórea orixinal, o trazado e o mobiliario histórico. As actuacións deben centrarse en mantemento, conservación e restauración ambiental, respectando a súa función patrimonial urbana.

POSTA EN VALOR

54_022
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

A POBRA DO CARAMIÑAL
PARROQUIA

ATALAIA, A
NÚCLEO / LUGAR

5374501NH0157S
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 505105,48 — Y: 4717033,74
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

A Alameda configúrase como espazo público de tipoloxía axardinada, concibido a comezos do século XX sobre terreos gañados ao mar. O seu uso orixinal e actual é o de paseo urbano e zona verde. Estrutúrase mediante eixes lonxitudinais arborados con aliñacións xeométricas de especies caducifolias —principalmente plátanos—, combinadas con parterres e masas vexetais secundarias. O pavimento presenta tratamento pétreo irregular e mobiliario de ferro e madeira. O conxunto integra iluminación e bancos dispostos simetricamente. A súa composición responde a criterios de orde e perspectiva propios das alamedas decimonónicas. O estado de conservación é bo, con patoloxías menores por compactación do solo, desgaste do pavimento e podas repetitivas nas árbores que afectan á súa morfoloxía.

DESCRIPCIÓN

Elementos menores como bancos de fundición e madeira, luminarias metálicas e papeleiras de aceiro inoxidable. A súa implantación é lineal e aberta, sen volumetría edificatoria.

EDIFICACIÓN

Xeometría rectangular e desenvolvemento lonxitudinal, delimitada por vías urbanas e o paseo marítimo, cunha forte integración coa fronte portuaria. A conexión co tecido urbano realízase por accesos perimetrais pavimentados.

PARCELA

Entorno urbano consolidado, de carácter mixto cunha imaxe ordenada e accesibilidade peonil continua. O conxunto arbóreo aporta valor ambiental e paisaxístico, actuando como transición verde entre o casco urbano e o litoral mariño.

ENTORNO

Constitúe un dos espazos públicos máis representativos da vila, testemuña do urbanismo litoral de comezos do século XX. Valor histórico, social e paisaxístico, referente identitario e simbólico vinculado á memoria colectiva local.

VALORES

XARDÍNS DE VALLE INCLÁN
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

64
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

PEIRAO
ELEMENTO

ESTRUTURAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

DOTACIONAL MÚLTIPLE
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a fábrica pétrea orixinal, as ramplas e o trazado histórico. Recoméndanse actuacións de conservación, consolidación e restauración compatibles, favorecendo a lectura do conxunto portuario histórico.

POSTA EN VALOR

54_023
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

A POBRA DO CARAMIÑAL
PARROQUIA

COUTO, O
NÚCLEO / LUGAR

5374501NH0157S
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 505229,00 — Y: 4717087,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Infraestrutura portuaria de carácter funcional, adscrita á tipoloxía de enxeñaría marítima. A súa función orixinal foi o amarre e servizo a embarcacións pesqueiras, mantendo actualmente o uso portuario. Executado en mampostería de granito con cantaría de boa escuadra, presenta recheos interiores e escollera de contención. A configuración é lineal, con muros verticais e ramplas laterais de acceso. Correspóndese co proceso de modernización portuaria de inicios do século XX, en coherencia coa expansión urbana cara ao paseo marítimo. O estado de conservación é aceptable, con patoloxías menores por erosión mariña, lixiviación salina e perda puntual de argamasas.

DESCRIPCIÓN

Volumetría lineal, sobre plataforma de granito e ramplas de acceso. Fachada pétrea vista, cromatismo gris uniforme e carpinterías metálicas auxiliares. Estrutura de fábrica e formigón armado. Escaleiras e varandas metálicas.

EDIFICACIÓN

Xeometría irregular adaptada á liña de costa, cunha superficie funcional destinada a uso portuario. Limítase polo mar e polo paseo marítimo, conectando con edificacións auxiliares e zonas de estacionamento.

PARCELA

Entorno portuario, accesibilidade viaria e peonil directa. Existen elementos contemporáneos deturpadores da lectura orixinal. O conxunto mantén valor representativo dentro da imaxe marítima e da paisaxe costeira da vila.

ENTORNO

Valor histórico e identitario como testemuño da modernización mariñeira e da actividade industrial da salazón. Representa un fito social vinculado á economía pesqueira e á conformación do tecido urbano no século XX.

VALORES

PEIRAO DO CENTENARIO
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

FICHA

ETNOLÓXICO — CRUCEIRO
TIPO — SUBTIPO

CRUCEIRO
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe valorizarse o conxunto escultórico orixinal, a labra vexetal do capitel e a autenticidade material. Recoméndase conservación preventiva, limpeza non agresiva e integración visual no contorno.

POSTA EN VALOR

54_024
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

LESÓN (SANTA CRUZ)
PARROQUIA

COVECHA, A
NÚCLEO / LUGAR

5578108NH0157N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505283,32 — Y: 4717501,38
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Elemento escultórico relixioso de tipoloxía tradicional, datado entre os séculos XVI e XVII. A súa función orixinal foi devocional e de sinalización de camiños, actualmente conservado con función simbólica e patrimonial. Está elaborado en granito local mediante labra manual, con columna prismática de sección cadrada, capitel estilizado e profusa decoración vexetal que sostén o grupo escultórico superior co Crucificado e o Descendemento no reverso. A peza presenta ensamblaxes por gravidade e unións mortais con encaixes. A súa implantación actual nunha finca particular mantén a orientación orixinal. O estado de conservación é aceptable, con pátina biolóxica e erosión superficial, sen perdas estruturais graves, recomendándose mantemento preventivo e limpeza controlada.

DESCRIPCIÓN

Estrutura pétrea exenta, de fuste prismático en granito, capitel ornamentado e cruz co Crucificado. Carece de volume edificatorio, actuando como elemento escultórico vertical autónomo en bo estado estrutural.

EDIFICACIÓN

Parcela rectangular, topografía lixeira. A edificación sitúase aliñada á vía pública con peche perimetral mixto de fábrica e vexetación. O cruceiro insírese no extremo occidental, en relación visual directa coa rúa.

PARCELA

Entorno urbano consolidado con edificacións de media altura e traza lineal. Elementos discordantes de carácter moderno. Valor ambiental medio con integración paisaxística aceptable e presenza puntual de arborado.

ENTORNO

Valor histórico-artístico e devocional como testemuño da relixiosidade popular dos séculos XVI-XVII. Constitúe referente identitario local e exemplo representativo da imaxinería relixiosa en granito do ámbito costeiro.

VALORES

CRUCEIRO DE SAN LÁZARO
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_025

CÓDIGO INVENTARIO

CRUCEIRO DE CASTO DIOS

DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

FICHA

ETNOLÓXICO — CRUCEIRO
TIPO — SUBTIPO

CRUCEIRO
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a integridade volumétrica, a calidade da talla e a autenticidade material do granito. Requírese conservación preventiva, limpeza controlada e documentación fotogramétrica.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

LESÓN (SANTA CRUZ)
PARROQUIA

COVECHA, A
NÚCLEO / LUGAR

5578108NH0157N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505313,07 — Y: 4717532,20
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Elemento escultórico pétreo de tipoloxía relixiosa, correspondente a un cruceiro situado no interior dunha finca privada. A súa función orixinal foi devocional, vinculada á protección e á sinalización do territorio, mantendo actualmente valor simbólico e identitario. Compone de plataforma de base cuadrangular, varal monolítico de sección circular e capitel moldurado que sustenta cruz de sección cuadrada con figuras labradas en relevo. O conxunto, executado en granito local, amosa unha talla de notable realismo, propia da produción dos séculos XVIII-XIX. Presenta pátina superficial, erosión mecánica e lixeiras fisuracións sen afectación estrutural relevante. O estado de conservación é bo, con necesidade de limpeza e control de colonización biolóxica.

DESCRIPCIÓN

Elemento exento de volumetría vertical esvelta, conformado por basamento escalonado, fuste cilíndrico e cruz superior figurada. Execución en granito labrado, sen revestimentos. Destaca o grupo escultórico superior.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría regular. O cruceiro intégrase nun espazo axardinado, delimitado por peche pétreo e acceso peonil. A súa posición central garante a conexión visual coa edificación principal e coa vía pública.

PARCELA

Entorno urbano consolidado con accesibilidade rodada e peonil adecuada. A contorna inmediata presenta edificación tradicional e arborado disperso. O conxunto mantén integración paisaxística e coherencia formal co ámbito histórico.

ENTORNO

Valor histórico, artístico e identitario, representando a tradición escultórica relixiosa dos séculos XVIII-XIX. Constitúe testemuño do culto popular e do simbolismo territorial, contribuíndo á lectura histórica e cultural.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



54_026
CÓDIGO INVENTARIO

ESCOLA VELLA E RAMPA
DENOMINACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO
PLANEAMENTO

FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

ESCOLA/RAMPLA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ EDUCATIVO
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Recoméndase conservar e consolidar os muros graníticos orixinais, restaurar volumetría e cuberta, e poñer en valor a tipoloxía escolar tradicional. Actuacións de conservación, consolidación, restauración e rehabilitación.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

LESÓN (SANTA CRUZ)
PARROQUIA

SAN LÁZARO
NÚCLEO / LUGAR

5578101NH0157N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505483,00 — Y: 4717683,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación de planta cadrada e un único nivel, construída en cachotaría e sillaría de granito, con cuberta a dúas augas de tella cerámica sobre estrutura de madeira. A configuración espacial responde ao esquema funcional dunha aula principal con dependencias anexas menores, orientadas cara ao mar para optimizar iluminación e ventilación natural. Datable a inicios do século XX, constitúe un testemuño da arquitectura docente pública vinculada ao desenvolvemento social costeiro. Atópase en estado de ruína avanzada, conservando só os muros perimetrais, con perda total de cuberta e elementos estruturais interiores, afectada por colonización vexetal e erosión salina dos paramentos.

DESCRIPCIÓN

Volume compacto de planta única rectangular, muros de cachotaría granítica sen revoco, ocos con lintel de pedra e ausencia de carpintarías. Estrutura portante de muros de carga. Restos de pavimento e xacemento de rampla lindeira.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular adaptada á liña de costa, con fronte ao mar e delimitación mediante peche de mampostería. Restos de pavimento e vexetación espontánea. Relación directa coa rampla de acceso marítimo.

PARCELA

Entorno costeiro semiurbano, con acceso rodado e integración paisaxística notable. Edificacións auxiliares industriais e zonas arboradas. A contorna conserva carácter tradicional, malia a presenza de elementos antrópicos recentes.

ENTORNO

Valor histórico e social vinculado á educación pública rural de comezos do século XX e á relación da comunidade coa actividade mariñeira. O seu valor identitario reside na súa integración paisaxística e na memoria colectiva.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL
PLANEAMENTO

FICHA

INDUSTRIAL — CONSERVEIRA
TIPO — SUBTIPO

SALGADEIRA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

INDUSTRIAL
GLOBAL

ALMACENAXE
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

Debe valorizarse a estrutura orixinal en sillería, a tipoloxía fabril mariñeira e a súa implantación costeira. Recoméndase conservación, consolidación e restauración, garantindo a integridade volumétrica.

POSTA EN VALOR

54_027
CÓDIGO INVENTARIO

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

A POBRA DO CARAMIÑAL
UNIDADE DE PAISAXE

LESÓN (SANTA CRUZ)
PARROQUIA

SAN LÁZARO
NÚCLEO / LUGAR

5679106NH0157N
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505567,00 — Y: 4717715,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Edificación industrial de planta baixa e configuración irregular, resultado da agregación de corpos anexos a unha estrutura orixinariamente cuadrangular. A súa función inicial foi a salga e almacenamento de produtos mariños, actualmente sen uso definido. Executada en sillería de granito de gran módulo, con cuberta a dúas augas de fibrocemento e peches metálicos recentes. A composición é funcional, con ausencia de ornamentación e ocos mínimos adaptados ao proceso produtivo. Insírese nun conxunto litoral de carácter mariñeiro de mediados do século XX (ca. 1930). Presenta degradación xeneralizada por erosión salina, desprendementos de revestimentos e oxidación de elementos metálicos, conservando, con todo, a súa lectura tipolóxica e volumétrica orixinal.

DESCRIPCIÓN

Volume único e alongado, de planta baixa e cuberta a dúas augas. Fachadas de cachotaría revocada e panos de granito vistos, carpinterías metálicas e cromatismo grisáceo. Estrutura de muros portantes pétreos.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, adaptada á liña de costa, con fronte marítima e acceso rodado pola rúa interior. Delimitación mediante muros de mampostería granítica e conexión directa coa edificación principal sen retranqueos.

PARCELA

Entorno mariñeiro semiurbano, de baixa densidade e acceso limitado. Conxunto edificado de carácter industrial tradicional. Paisaxe litoral aberta, con integración visual na contorna portuaria e ausencia de arborado significativo.

ENTORNO

Arquitectura industrial litoral vinculada á actividade conserveira e á economía mariñeira tradicional, representando un vestixio significativo da identidade produtiva e cultural.

VALORES

SALGADURA DE SAN LÁZARO
DENOMINACIÓN

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_028
CÓDIGO INVENTARIO

PONTE DAS PONTES
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

16
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

PONTE
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

RÍOS LÉREZ E PEDRAS
UNIDADE DE PAISAXE

LESÓN (SANTA CRUZ)
PARROQUIA

PONTES, AS
NÚCLEO / LUGAR

15068A01209004
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 505417,00 — Y: 4717920,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Infraestrutura histórica de comunicación viaria sobre o río Pedras, destinada orixinariamente ao tránsito rodado e peonil e actualmente mantendo esta función. Obra de fábrica de cantería con perpiaños de granito escuadrados, organizada mediante tres vans resoltos con arcos de medio punto apoiados en pilas con tallamares. O taboleiro presenta ampliación contemporánea mediante estrutura superposta de formigón armado para adaptación á sección viaria actual. A construción corresponde ás actuacións de modernización das infraestruturas provinciais de mediados do século XIX, executadas entre 1841 e 1847 segundo proxecto do enxeñeiro Joaquín Gabacho. O estado de conservación é aceptable, observándose colonización vexetal, depósitos aluviais e humidades superficiais propias do contacto fluvial.

DESCRIPCIÓN

Infraestrutura de fábrica pétrea con desenvolvemento lineal e taboleiro horizontal. Estrutura portante mediante tres arcos de medio punto en cantería granítica con pilas e tallamares. Ampliación do taboleiro con formigón armado.

EDIFICACIÓN

Elemento situado sobre o leito do río Pedras, ocupando dominio público hidráulico e conectando ambas marxes do núcleo das Pontes. A delimitación corresponde ao ámbito viario da estrada local e ás marxes fluviais inmediatas.

PARCELA

Contorno periurbano vinculado ao curso fluvial e á estrada local, con presenza de vivenda dispersa e espazos verdes. A ponte intégrase nun corredor paisaxístico fluvial con vexetación de ribeira e boa visibilidade estrutural.

ENTORNO

Representativa das obras públicas de comunicación promovidas na ría de Arousa no século XIX. Presenta valor histórico, técnico e territorial como testemuña da enxeñería viaria provincial e da articulación histórica do territorio.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000

IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_029
CÓDIGO INVENTARIO

CRUCEIRO DA MERCÉ
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

13
FICHA

ETNOLÓXICO — CRUCEIRO
TIPO — SUBTIPO

CRUCEIRO
ELEMENTO

INTEGRAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

ACEPTABLE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

EQ SOCIAL-CULTURAL
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Cómpre priorizar a conservación do grupo escultórico e da labra do capitel, así como a limpeza controlada do granito. Recoméndanse actuacións de mantemento, consolidación puntual e valorización interpretativa.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

ESCARABOTE
UNIDADE DE PAISAXE

POSMARCOS (SANTO ISIDRO)
PARROQUIA

CAMPO, O
NÚCLEO / LUGAR

15068A00600639
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 506378,87 — Y: 4718778,52
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Cruceiro de tipoloxía relixiosa, concibido como elemento devocional e de marcaxe viaria. Componse dun graderío de tres chanzos en granito, fuste octogonal de sección regular e capitel troncopiramidal decorado con cabezas de anxos en relevo. A cruz superior presenta grupo escultórico da Crucifixión, de talla granítica rústica e volumetría compacta, seguindo os patróns do século XVI-XVII. A execución en granito local labrado a man revela técnicas tradicionais de cantería. O conxunto mostra erosión superficial, colonización biolóxica e pequenas perdas de material, mais conserva estabilidade estrutural. A pátina e alteración cromática son coherentes coa súa exposición prolongada en ambiente exterior. O cruceiro mantén a súa función simbólica e identitaria orixinal, integrado na contorna rural.

DESCRIPCIÓN

Elemento exento de planta circular escalonada e fuste vertical monolítico. Materiais pétreos en granito, sen revestimentos. Morfoloxía esvelta e proporcionada. Estrutura monolítica. Cruz superior figurativa.

EDIFICACIÓN

Parcela de configuración irregular adaptada á pendente viaria, con pavimento mixto de terra e aglomerado. Delimitación natural por beirarrúas e vexetación autóctona. O cruceiro mantén relación visual coa edificación da Mercé.

PARCELA

Entorno rural arborado, con predominio de eucaliptos e matogueira atlántica. Boa accesibilidade dende a vía principal. O conxunto integra valor paisaxístico e cultural, con elevada visibilidade no eixe viario.

ENTORNO

Destaca polo seu valor histórico-artístico como exemplar de cruceiro dos séculos XVI-XVII, representativo da relixiosidade popular. Constitúe un referente identitario e simbólico da parroquia de Posmarcos.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_030
CÓDIGO INVENTARIO

CASAL DO PRIORATO DA NOSA SEÑORA DA MERCÉ
DENOMINACIÓN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMENTO

18
FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

PAZO
ELEMENTO

ESTRUTURAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

RESIDENCIAL
GLOBAL

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a fábrica pétrea orixinal, a portada renacentista da capela e o escudo heráldico. Recoméndanse actuacións de consolidación e restauración, priorizando investigación, conservación e valorización

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

RÍAS BAIXAS
COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

RÍA DE AROUSA
SECTOR COSTEIRO

ESCARABOTE
UNIDADE DE PAISAXE

POSMARCOS (SANTO ISIDRO)
PARROQUIA

CAMPO, O
NÚCLEO / LUGAR

000702100NH01H
REFERENCIA CATASTRAL

SERVIDUME
ZONA

X: 506388,00 — Y: 4718858,00
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Conxunto de arquitectura civil señorial dos séculos XVI-XIX, con función orixinal residencial e agropecuaria vinculada ao priorato da Mercé. Emprega fábrica de cachotería e sillería granítica, con forxados de madeira e cuberta de tella curva a dúas augas. Presenta composición simétrica en dúas alturas, con fachada principal de vanos alintelados e escudo de armas central. A capela anexa, de fronte renacentista en cantería, conserva portada moldurada e frontón. Actualmente sen uso, o conxunto mostra ruína parcial con perda de cubertas, erosión de morteiros, desprendemento de revocos e colonización vexetal, evidenciando patoloxías de desagregación do material pétreo e oxidación de elementos metálicos.

DESCRIPCIÓN

Volume principal rectangular de dúas plantas con cuberta a dúas augas en tella cerámica. Fachada pétrea con ocos alintelados e escudo central. Estrutura de muros portantes de cantería e forxados de madeira. Capela adosada.

EDIFICACIÓN

Parcela irregular adaptada á topografía lindeira coa estrada. Mantén relación directa coa edificación principal e restos anexos agropecuarios. Sen peche íntegro, presenta vexetación espontánea e acceso rodado inmediato.

PARCELA

Entorno rural periférico de carácter forestal con arborado autóctono e eucaliptais. Integración visual elevada pola materialidade pétrea e cromatismo neutro. Boa accesibilidade dende vía principal. Entorno arquitectónico disperso.

ENTORNO

Valor histórico e identitario como testemuño da arquitectura nobiliaria rural e pola súa vinculación a D. Ramón María del Valle-Inclán, quen residiu nel a comezos do século XX. Referente cultural na memoria territorial.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



54_031
CÓDIGO INVENTARIO

RAMPA EN RIBEIRIÑA
DENOMINACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PLANEAMENTO

FICHA

ARQUITECTÓNICO — CIVIL
TIPO — SUBTIPO

PEIRAO/RAMPLA
ELEMENTO

AMBIENTAL
NIVEL DE PROTECCIÓN

DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

USOS ORIXINAIS

DOTACIONAL
GLOBAL

DOTACIONAL MÚLTIPLE
DETALLADO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación

AUTORIZABLES

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

COMARCA COSTEIRA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

SECTOR COSTEIRO

UNIDADE DE PAISAXE

POSMARCOS (SANTO ISIDRO)
PARROQUIA

RIBEIRIÑA
NÚCLEO / LUGAR

15068A00609200
REFERENCIA CATASTRAL

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
ZONA

X: 506981,63 — Y: 4719271,48
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Elemento portuario tradicional situado na franxa intermareal da Ribeiriña, configurado como pequena rampla-peirao de acceso ao mar destinada historicamente ao varado e embarque de embarcacións menores vinculadas á pesca artesanal e ao marisqueo. A estrutura execútase con fábrica de cachotaría irregular de granito e lousa asentada con morteiro de cal, formando un prisma macizo de planta rectangular que se prolonga cara á lámina de auga e remata en plano inclinado e plataforma superior de traballo. A configuración espacial responde a unha peza lineal adaptada á pendente natural da praia e ao réxime de mareas. Presenta estado de conservación deficiente, con erosión mariña, perda puntual de morteiros, colonización biolóxica e desprazamento dalgúns perpiaños.

DESCRIPCIÓN

Construción portuaria de volumetría prismática horizontal, dunha única altura funcional e planta rectangular. Muros de cachotaría granítica vista, sen revestimento nin carpinterías. Destaca a rampla e plataforma superior.

EDIFICACIÓN

Parcela irregular situada na zona intermareal, vinculada funcionalmente ao uso portuario tradicional. O espazo carece de delimitación física formal e mantén relación directa coa rampla de acceso ao mar e coa faixa areosa contigua.

PARCELA

Entorno costeiro aberto integrado na paisaxe da ría con presenza de pequenas praias, afloramentos rochosos e actividade marisqueira. A contorna mantén carácter tradicional, con boa integración paisaxística.

ENTORNO

Representativo da arquitectura marítima tradicional. Posúe valor etnográfico e paisaxístico ao reflectir sistemas históricos de acceso ao mar e relación coa explotación artesanal dos recursos mariños.

VALORES

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

Escala: 1:5.000

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 — Escala: 1:2.000



IMAXES

XUNTA DE GALICIA

54_032

CÓDIGO INVENTARIO

CONVENTO DE SAN ANTÓN DO XOBRE

DENOMINACIÓN

1:5.000

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

LOCALIZACIÓN

A CORUÑA
PROVINCIA

A POBRA DO CARAMIÑAL
CONCELLO

O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA)
PARROQUIA

O XOBRE
NÚCLEO / LUGAR

15068A02200014
REFERENCIA CATASTRAL

X: 505832,49 — Y: 4716023,65
COORDENADAS — U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

SERVIDUME
ZONA

BEN CATALOGADO
CLASIFICACIÓN

MONUMENTO
CATEGORÍA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PLANEAMIENTO

024
FICHA

ARQUEOLÓXICO — XACEMENTO ARQUEOLÓXICO
TIPO — SUBTIPO

MOSTEIRO
ELEMENTO

GRAO II.1 / GRAO II.2
NIVEL DE PROTECCIÓN

MOI DEFICIENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN

DOTACIONAL

USOS ORIXINAIS

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN