

RISCOS DERIVADOS DO USO

- Contactos coas fresas.
- Golpes e/ou contusións polo retroceso imprevisto e violento da fresa.
- Proxección de ferramentas de corte e accesorios en movemento.
- Proxección de partículas.
- Ruído.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD



USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS



USO OBLIGATORIO DE GAFAS ANTISPLACADURA EN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS



USO OBLIGATORIO DE GUANTES

NORMAS DE SEGURIDADE

- ✗ Manteña a orde e a limpeza ao redor da máquina, sen obstáculos ou irregularidades no chan.
- ✗ Use ferramentas de corte correctamente afiadas e elixa útiles axeitados ás características da madeira e a operación. Non superar a velocidade máxima recomendada polo fabricante.
- ✗ Efectúe a fixación á árbore con coidado e precisión. Antes da posta en marcha da máquina comprobe que as ferramentas estean perfectamente equilibradas. Utilice fresas en preferencia aos “ferros rectos”.
- ✗ Evite no posible pasadas de gran profundidade. Son recomendables as pasadas sucesivas e progresivas de corte.
- ✗ En “traballos con guía” comprobe que ambas semi regras están situadas no mesmo plano vertical.
- ✗ Manteña a debida atención e precaución durante o uso da máquina mirando sempre cara á zona de operación.
- ✗ En caso de que o traballo que hai que realizar necesite de gran cantidade de luz localizada ou exista unha deficiente iluminación xeral colocarse un foco orientable.
- ✗ Poña roupa de traballo conveniente. Non leve roupa frouxa ou solta ou xoias que poderían ser asidas polas pezas en movemento ou os dentes de serra.
- ✗ Dispor dun sistema de aspiración localizada para a máquina.
- ✗ Antes de mecanizar unha peza asegurarse de que non ten cravos, nós nin ningún defecto que poida facer perigoso o traballo.
- ✗ Coide de que a súa posición sexa segura e de que conserve o equilibrio en todo momento.
- ✗ Realice as operacións a “útil non visto” ou co “útil por encima da peza”.
- ✗ Realice a alimentación da peza en sentido contrario á do xiro do útil.
- ✗ Para traballos con guía é recomendable arrimar ás semi regras-guía unha contraplaca de madeira dura que diminúa o espazo perigoso entre ambas partes da guía e protexerese a parte posterior ou zona non activa do útil cunha carcasa. Ver fotografía adxunta.
- ✗ Para operacións “corridas” utilizarase, cando sexa posible, un carro de alimentación automática, un carro de alimentación manual ou protectores-presores.
- ✗ Para mecanización de pezas pequenas utilice un empurrador axeitado.



- ✗ Para traballos “á árbore” recoméndase a utilización dun anel de apoio da peza que se poida considerar como unha guía curva. Ver fotografía adxunta.
- ✗ Para “operacións cegas” utilice topes de inicio e final de ataque nos que se encaixen a parte anterior e posterior da peza que hai que mecanizar.
- ✗ Non retire nunca os recortes coa man, fágao sempre cun gancho ou similar.
- ✗ Faga todas as operacións de limpeza e mantemento coa máquina desconnectada.
- ✗ Evite toda posta en marcha accidental ou intempestiva da máquina. Asegúrese de que o interruptor está desconnectado ao efectuar a conexión da ferramenta á rede eléctrica.
- ✗ Dispoña do manual de instrucións da máquina.

