



## 27 BETANZOS

CÓDIGO CONCELLO






## 27 BETANZOS

CÓDIGO CONCELLO

Código	NOME
27_001	PONTE VELLA
27_002	CASA NA RÚA DA RIBEIRA
27_003	CASA NA RÚA DA RIBERIA 167
27_004	PONTE DO FERROCARRIL
27_005	CURTIDORIA DE CARAÑA
27_006	CONVENTO DAS AGUSTINAS
27_007	CONXUNTO DE CARAÑA DE ABAIXO
27_008	FÁBRICA DE ELECTRICIDADE DA PONTE NOVA
27_009	BARRIO DOS REMEDIOS
27_010	CONXUNTO HISTÓRICO DE BETANZOS
27_011	MURALLA DE BETANZOS
27_012	EDIFICIO DA RÚA RIBEIRA, 171
27_013	EDIFICIO DA RÚA RIBEIRA, 169
27_014	EDIFICIO DA RÚA RIBEIRA, 163
27_015	EDIFICIO DA RÚA RIBEIRA, 161
27_016	EDIFICIO DA RÚA RIBEIRA, 159
27_017	EDIFICIO DA RÚA RIBEIRA, 157
27_018	HÓRREO EN TIOBRE
27_019	HÓRREO EN TIOBRE
27_020	HÓRREOS DA GALERA
27_021	ACUEDUTO DE SAN XIAO
27_022	FONTE DOS ANXELES
27_023	FONTE E LAVADOIRO EN CARAÑA DE ABAIXO
27_024	CASA EN VOLTA DO COU
27_025	FONTE DA CANGREXEIRA
27_026	CONXUNTO DE MÚÍÑOS EN CARAÑA DE ABAIXO
27_027	ESTACIÓN DE TREN BETANZOS – CIDADE
27_028	CAMIÑO DE SANTIAGO INGLÉS

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA: AE\_102

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: PONTE

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

**USOS ORIXINAIS**

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

**ACTUACIÓNS**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**AUTORIZABLES**

Cómpre poñer en valor os arcos e doelas graníticas, os cortalúas triangulares, os elementos de xunta histórica e vestixios da torre central, así como o propio pretil tradicional.

**POSTA EN VALOR**

27\_001  
CÓDIGO INVENTARIO

PONTE VELLA  
DENOMINACIÓN

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: GOLFO ÁRTABRO

CONCELLO: BETANZOS

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE ARES E BETANZOS

UNIDADE DE PAISAXE: MARISMAS DE BETANZOS

PARROQUIA: BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR: BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL: 4226815NH6942N

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

X: 564180,93 Y: 4792368,34

COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

**INVENTARIO**

Elemento viario de tipoloxía en arco múltiple con función orixinal de comunicación fluvial e uso actual viario e peonil. A súa fábrica é de mampostería e cantería de granito, empregando doelas en arcos de medio punto e tégolas de plomo en un pasado, técnicas de mortero de cal e canalización de desaugue. A configuración espacial consiste en cinco luces radiais dispostas sobre cortalúas triangulares achafanados a barlovento e sotavento. Cronoloxicamente, a estrutura primitiva é anterior a 1219, reconstruída en 1577 por Juan de Náveda con torre central (a "Cara Mona") destruída entre 1820-1823. O estado de conservación é aceptable; obsérvanse fisuracións menores nas doelas, desagregación puntual de xunta e drenaxes obstruídas.

**DESCRIPCIÓN**

Corpo lineal baixo, de única rasante viaria sen plantas definidas. A planta é lineal, cun lixeiro ensanche cara os extremos. A fachada ou cara exterior é a propia cara dos paramentos graníticos, con cromatismo grisáceo.

**EDIFICACIÓN**

A parcela discorre sinuosa sobre o cauce do río, con xeometría alongada longitudinal. O uso actual é dotacional viario/fluvial, conectando ambas marxes. Conecta o tecido das beiras mediante paseos adoquinados e pretils contiguos.

**PARCELA**

O entorno urbano presenta beirarrúas empedradas, accesibilidade peonil e viaria directa, con vehículos circulando aínda e elementos contemporáneos como paramentos e obstáculos leves.

**ENTORNO**

Destacan o valor histórico como vía de conexión dende o medioevo, a súa relación coa simbólica torre "Cara Mona" plasmada no escudo local, o valor social no uso continuado, e o carácter identitario e patrimonio arquitectónico.

**VALORES**




**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES





**DATOS IDENTIFICATIVOS**

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO

FICHA: 446

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ÓPTIMO

**USOS ORIXINAIS**

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL COLECTIVA

**ACTUACIÓN**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**AUTORIZABLES**

Recoméndase conservar e poñer en valor as galerías de madeira, carpinterías orixinais e fábrica de granito. Actuacións: mantemento periódico, conservación preventiva e restauración puntual.

**POSTA EN VALOR**

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	GOLFO ÁRTABRO
CONCELLO	BETANZOS
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE ARES E BETANZOS
UNIDADE DE PAISAXE	MARISMAS DE BETANZOS
PARROQUIA	BETANZOS
NÚCLEO / LUGAR	BETANZOS
REFERENCIA CATASTRAL	4226814NH6942N
ZONA	SERVIDUME
COORDENADAS	X: 564131,00 Y: 4792385,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

**INVENTARIO**

Edificación residencial colectiva de tipoloxía tradicional, organizada en planta baixa e tres alturas, cunha función orixinal e actual de vivenda. O volume presenta estrutura de muros portantes de cachotaría de granito, con forxados de madeira e cuberta a dúas augas con tella cerámica curva. A fachada principal componse dun basamento pétreo con ocas regulares e plantas superiores configuradas mediante galerías acristaladas de madeira pintada en branco, resoltas con carpinterías seriadas e paneis moldurados. O conxunto responde á arquitectura doméstica urbana dos séculos XVIII-XIX, propia do litoral e vinculada á tradición de Betanzos. O estado de conservación é óptimo, con mantemento adecuado; obsérvanse patoloxías menores de humidade capilar e erosión superficial no zócolo granítico.

**DESCRIPCIÓN**

Volume prismático de tres plantas sobre zócolo pétreo. Fachada con galerías de madeira branca e carpinterías en bo estado. Estrutura mixta de muros de carga de granito e forxados de madeira. Cuberta a dúas augas con tella curva.

**EDIFICACIÓN**

Parcela rectangular, entre medianeiras, con fronte á rúa principal e contacto directo co paseo fluvial. Uso residencial colectivo. Relación continua co tecido urbano histórico. Accesos peonís dende a rúa.

**PARCELA**

Entorno urbano histórico de alta coherencia formal, con viarios empedrados e iluminación tradicional. O conxunto arquitectónico mantén homoxeneidade volumétrica e cromática. Boa integración paisaxística sen elementos discordantes.

**ENTORNO**

Destacan o valor histórico e identitario das galerías, testemuña da arquitectura doméstica mariñeira. Constitúe exemplo representativo da evolución urbana e da adaptación construtiva ás condicións climáticas.

**VALORES**




**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES





**DATOS IDENTIFICATIVOS**

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO

FICHA: 443

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: MOI DEFICIENTE

**USOS ORIXINAIS**

GLOBAL: RESIDENCIAL

DETALLADO: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

**ACTUACIÓN**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**AUTORIZABLES**

Deben conservarse a volumetría orixinal, a galería de madeira e a estrutura de muros graníticos. Requírese consolidación estrutural, restauración de carpinterías e recuperación cromática.

**POSTA EN VALOR**

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA: A CORUÑA  
COMARCA COSTEIRA: GOLFO ÁRTABRO  
CONCELLO: BETANZOS  
SECTOR COSTEIRO: RÍA DE ARES E BETANZOS  
UNIDADE DE PAISAXE: MARISMAS DE BETANZOS  
PARROQUIA: BETANZOS  
NÚCLEO / LUGAR: BETANZOS  
REFERENCIA CATASTRAL: 4226811NH6942N  
ZONA: SERVIDUME

COORDENADAS: X: 564126,00 Y: 4792395,00  
U.T.M. Huso 29N ETRS89

**INVENTARIO**

Edificación de tipoloxía tradicional residencial unifamiliar con baixo e dúas alturas, posiblemente datable entre finais do século XIX e comezos do XX. A función orixinal foi vivenda con uso comercial na planta baixa, actualmente desocupada. Estrutura portante mixta de muros de carga de cachotaría granítica e forxados de madeira, con cuberta a dúas augas de tella cerámica curva sobre estrutura de madeira. Fachada principal composta por ocos verticais e galería acristalada de madeira na planta alta, elemento característico da arquitectura urbana betanceira. Presenta carpinterías deterioradas, vidros fracturados e perda de material nos elementos de revoco e molduras. O estado de conservación xeral é moi deficiente, cun avanzado grao de deterioración funcional e estético.

**DESCRIPCIÓN**

Volume compacto entre medianeiras, de tres plantas e cuberta a dúas augas. Fachada enlucida con restos de pintura vermella, carpinterías de madeira e galería superior. Estrutura de fábrica de madeira. Cuberta de tella cerámica.

**EDIFICACIÓN**

Parcela estreita e profunda, de configuración rectangular e fronte á rúa principal. Delimitacións definidas por medianeiras e testero posterior a patio interior, sen espazos libres relevantes.

**PARCELA**

Entorno urbano histórico consolidado, con edificacións tradicionais de tipoloxía mixta residencial e comercial. Bo grao de integración volumétrica e cromática, aínda que con alteracións por abandono.

**ENTORNO**

O inbmoie posúe valor histórico e tipolóxico como mostra da vivenda tradicional con galería de madeira, representativa da evolución urbana do casco histórico e do tecido residencial ligado á actividade artesanal e comercial.

**VALORES**




**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO
FICHA	AE_101
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	PONTE METÁLICA
NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTRUTURAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	DOTACIONAL
DETALLADO	INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

**ACTUACIÓNS**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**AUTORIZABLES**

Debe poñerse en valor a estrutura metálica orixinal, os apoios graníticos e a autenticidade do sistema rebitado. Recoméndanse actuacións de conservación, limpeza e repintado protector.

**POSTA EN VALOR**

**27\_004**  
CÓDIGO INVENTARIO

**PONTE DO FERROCARRIL**  
DENOMINACIÓN

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	GOLFO ÁRTABRO
CONCELLO	BETANZOS
SECTOR COSTEIRO	RÍA DE ARES E BETANZOS
UNIDADE DE PAISAXE	MARISMAS DE BETANZOS
PARROQUIA	TIOBRE (SAN MARTIÑO)
NÚCLEO / LUGAR	BETANZOS
REFERENCIA CATASTRAL	15009A00309002
ZONA	DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
COORDENADAS	X: 563868,00 Y: 4792753,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

**INVENTARIO**

Ponte metálica ferroviaria de tipoloxía treliçada, construída en 1905 para a liña Betanzos-Ferrol. Estruturalmente configúrase como unha viga tipo "Pratt" de aceiro laminado, con montantes e diagonais rebitadas, apoiada sobre estribos de fábrica granítica. A técnica empregada responde aos sistemas de construción metálica de principios do século XX, con ensamblaxes mediante parafusos e remaches. Presenta unha única luz principal de trinta metros, cuberta parcial e paso ferroviario de vía métrica. O contexto histórico asóciase coa expansión do ferrocarril no Golfo Ártabro. O estado de conservación é aceptable, con perda de recubrimentos protectores, corrosión puntual en perfís e deformacións menores nas unións, mais sen afectación estrutural significativa.

**DESCRIPCIÓN**

Estrutura metálica prismática de tramo único, apoiada sobre piares de granito. Composta por celosías laterais e cuberta de perfís en arco. Cromatismo azul-verdoso. A vía férrea é de aceiro e mantén bo estado funcional.

**EDIFICACIÓN**

Parcela lineal de configuración rectangular adaptada ao curso do río. Uso ferroviario-dotacional, con accesos dende ambas marxes. Delimitación por varandas metálicas e conexión directa coa plataforma ferroviaria principal.


**PARCELA**

Entorno semiurbano e fluvial, con accesibilidade rodada e peonil. A paisaxe integra o río e a marisma de Betanzos. Preséntanse edificacións residenciais dispersas sen impacto relevante. Alto grao de integración visual e ambiental.

**ENTORNO**


Representa un testemuño da enxeñaría metálica ferroviaria do inicio do século XX. Posúe valor histórico, tecnolóxico e identitario, exemplificando a modernización das comunicacións e a integración territorial do Golfo Ártabro.

**VALORES**



**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000



Escala: 1:5.000

IMAXES

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA: EL\_701

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: CURTIDORÍA

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: MOI DEFICIENTE

**USOS ORIXINAIS**

GLOBAL: INDUSTRIAL

DETALLADO: PRODUCTIVO

**ACTUACIÓNS**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**AUTORIZABLES**

Recoméndase a conservación da estrutura orixinal de cachotaría, da canle hidráulica e dos elementos de proceso productivo. As actuacións deberán orientarse á consolidación e restauración.

**POSTA EN VALOR**

27\_005  
CÓDIGO INVENTARIO

CURTIDORIA DE CARAÑA  
DENOMINACIÓN

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: GOLFO ÁRTABRO

CONCELLO: BETANZOS

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE ARES E BETANZOS

UNIDADE DE PAISAXE: MARISMAS DE BETANZOS

PARROQUIA: TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR: CARAÑA DE ABAIXO

REFERENCIA CATASTRAL: 15009A00300614

ZONA: SERVIDUME

X: 564169,00 Y: 4792882,00

COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

**INVENTARIO**

Conxunto arquitectónico de tipoloxía industrial-tradicional, destinado orixinarimente á actividade de curtido de peles e uso residencial auxiliar. A edificación principal, de planta irregular adaptada á topografía e ao curso do regato, configúrase mediante muros portantes de cachotaría de lousa e xistos locais, con carpinterías de madeira e cuberta a dúas augas con chapas de fibrocemento substitutivas. Presenta estrutura mixta de muros de carga e forxados de madeira. Data de finais do século XIX, conforme á expansión da industria do coiro. O estado de conservación é moi deficiente, con perda de revestimentos, deformacións estruturais, vexetación invasiva e alteracións nos cerramentos. Mantense visible a canle hidráulica que articulaba o proceso productivo orixinal.

**DESCRIPCIÓN**

Volumetría compacta, de dúas alturas e planta irregular. Fachadas de cachotaría vista con carpinterías deterioradas e restos de balconada pétreo. Estrutura de muros de carga e forxados de madeira. Canle hidráulica asociada.

**EDIFICACIÓN**

Parcela alongada e estreita, adaptada ao trazado do regato, cunha xeometría lineal e acceso directo á vía pública. Delimitación mediante muros de pedra e conexión hidráulica funcional co inmobile.

**PARCELA**

Entorno integrado no tecido, con accesibilidade peonil e rodaria limitada. Conxunto edificatorio de carácter tradicional e escala doméstica. Paisaxe de ribeira con arborado espontáneo e elevada integración visual co medio fluvial.

**ENTORNO**

O inmobile posúe valor histórico e etnoindustrial como testemuña da antiga industria do curtido. Representa a integración arquitectura-proceso productivo, mantendo o vínculo co territorio e coa tradición artesanal do coiro.

**VALORES**




**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO

FICHA: 414

ARQUITECTÓNICO TIPO: RELIXIOSO SUBTIPO

ELEMENTO: CONXUNTO

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

**USOS ORIXINAIS**

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: DOTACIONAL MÚLTIPLE

**ACTUACIÓNS**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

**AUTORIZABLES**

Debe valorizarse a fachada principal, o claustro, a cantería orixinal e os escudos heráldicos. Recomendase conservación preventiva, limpeza da pedra e restauración puntual de carpinterías e reixas.

**POSTA EN VALOR**

27\_006  
CÓDIGO INVENTARIO

CONVENTO DAS AGUSTINAS  
DENOMINACIÓN

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: GOLFO ÁRTABRO

CONCELLO: BETANZOS

SECTOR COSTEIRO: RÍA DE ARES E BETANZOS

UNIDADE DE PAISAXE: MARISMAS DE BETANZOS

PARROQUIA: BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR: BETANZOS

REFERENCIA CATASTRAL: 4324901NH6942N

ZONA: SERVIDUME

X: 564176,99 Y: 4792310,01

COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

**INVENTARIO**

Edificación relixiosa de tipoloxía conventual, pertencente á orde das Agustinas Recoletas (1681), erguida sobre o antigo Hospital de San Bartolomeu e parcialmente reformada no século XVIII. Construción en cantería de granito con fábrica de muros portantes e cuberta a dúas augas de tella curva cerámica. A fachada principal, de composición simétrica e orde monumental, presenta portada barroca con arco de medio punto, columnas acanaladas e esculturas en nichos. O volume organiza o claustro interior, elemento central de articulación espacial. Obsérvanse patoloxías de humidades por capilaridade, erosión superficial da pedra e oxidación das reixas metálicas. O estado de conservación é aceptable, con alteracións compatibles co uso relixioso e residencial actual.

**DESCRIPCIÓN**

Volume prismático de dúas plantas con cuberta a dúas augas. Fachadas de cachotaría granítica e revestimentos puntuais; carpinterías de madeira. Estrutura portante de muros de carga. Destaca portada barroca principal.

**EDIFICACIÓN**

Parcela de xeometría irregular adaptada á rúa, cunha ocupación total pola edificación. Uso dotacional relixioso con integración plena no tecido histórico. Delimitación mediante muros de granito e acceso directo desde viario.

**PARCELA**

Entorno urbano consolidado do casco histórico, con traza medieval e edificacións de escala media. Accesibilidade peonil e rodada limitada. Existen elementos deturpadores menores. O conxunto mantén unidade formal e coherencia.

**ENTORNO**

O conxunto posúe alto valor histórico, arquitectónico e identitario, representando a continuidade do uso asistencial e relixioso na cidade dende o século XVI. Constitúe testemuño relevante da arquitectura conventual barroca.

**VALORES**



**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023



Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES




CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR CARAÑA DE ABAIXO

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00300602

X: 564251,00 Y: 4792997,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA AQ\_711

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL



GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.


ACTUACIÓNS

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 3625614NH6932N

X: 563734,00 Y: 4792475,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EL\_101

INDUSTRIAL TIPO ENERXÉTICA

ELEMENTO FÁBRICA

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL


GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS INDUSTRIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR A PONTE VELLA

REFERENCIA CATASTRAL 4327126NH6942N

X: 564195,00 Y: 4792409,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA AQ\_702

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL


GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA	A CORUÑA
CONCELLO	BETANZOS
PARROQUIA	BETANZOS
NÚCLEO / LUGAR	BETANZOS
REFERENCIA CATASTRAL	4025606NH6942N
X: 564000,00 COORDENADAS	Y: 4792313,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89


**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA	SERVIDUME
CLASIFICACIÓN	BIC DECRETO (1970-12-30)
CATEGORÍA	CONXUNTO HISTÓRICO
PLANEAMIENTO	DECRETO 3850/1970
FICHA	15009
ARQUITECTÓNICO TIPO	CONXUNTO HISTÓRICO SUBTIPO
ELEMENTO	CONXUNTO
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	DEFICIENTE
USOS ORIXINAIS	RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional

**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 4027801NH6932N

X: 563848,00 Y: 4792456,00

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA BAD\_101

ARQUITECTÓNICO DEFENSIVO

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL


GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS SIN USO



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrución excepcional.

ACTUACIÓNS

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 4226813NH6942N

X: 564124,00 Y: 4792384,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO  
PLANEAMIENTO

FICHA 445

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUTURAL


GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación,  
Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación  
parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución  
excepcional.


**ACTUACIÓNS**

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 4226812NH6942N

X: 564123,00 Y: 4792390,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO  
PLANEAMIENTO

FICHA 444

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUTURAL


GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación,  
Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación  
parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución  
excepcional.

**ACTUACIÓNS**

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento


**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA	A CORUÑA
CONCELLO	BETANZOS
PARROQUIA	BETANZOS
NÚCLEO / LUGAR	BETANZOS CIDADE
REFERENCIA CATASTRAL	4226809NH6942N
X: 564114,00	Y: 4792407,00
COORDENADAS	U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA	SERVIDUME
CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO	PLANEAMIENTO
FICHA	442
ARQUITECTÓNICO	CIVIL
TIPO	SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTRUTURAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	DEFICIENTE
USOS ORIXINAIS	RESIDENCIAL




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**ACTUACIÓNS**

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**




En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA	A CORUÑA
CONCELLO	BETANZOS
PARROQUIA	BETANZOS
NÚCLEO / LUGAR	BETANZOS CIDADE
REFERENCIA CATASTRAL	4226808NH6942N
X: 564115,00	Y: 4792416,00
COORDENADAS	U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000


**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA	SERVIDUME
CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO	
PLANEAMIENTO	
FICHA	441
ARQUITECTÓNICO	CIVIL
TIPO	SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTRUTURAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

**ACTUACIÓNS**

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 4226807NH6942N

X: 564111,00 Y: 4792420,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO PLANEAMIENTO

FICHA 440

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO


ELEMENTO CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS RESIDENCIAL

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.


**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 4226806NH6942N

X: 564107,00 Y: 4792426,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PE DE PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO CASCO HISTÓRICO  
PLANEAMIENTO

FICHA 439

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO

ELEMENTO CASA

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUTURAL


GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS RESIDENCIAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación,  
Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación  
parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución  
excepcional.

**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00700862

X: 564640,40 Y: 4792015,75  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EH\_701

ETNOLÓXICO TIPO HÓRREO


ELEMENTO HÓRREO

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS AGROPECUARIO

USOS ORIXINAIS



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN





ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00700831

X: 564861,49 Y: 4792077,26  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BIC XENÉRICO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EH\_701

ETNOLÓXICO TIPO HÓRREO SUBTIPO

ELEMENTO HÓRREO

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS AGROPECUARIO




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.


**ACTUACIÓNS**

**CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL**



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA **A CORUÑA**

CONCELLO **BETANZOS**

PARROQUIA **BETANZOS**

NÚCLEO / LUGAR **BETANZOS CIDADE**

REFERENCIA CATASTRAL

X: 563788,39 Y: 4792419,63  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA **SERVIDUME**

CLASIFICACIÓN **BIC XENÉRICO**

CATEGORÍA **MONUMENTO**

PLANEAMIENTO **NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO**

FICHA **EH\_101**

ETNOLÓXICO **HÓRREO**

TIPO **SUBTIPO**

ELEMENTO **OTROS**

NIVEL DE PROTECCIÓN **INTEGRAL**


GRADO DE CONSERVACIÓN **ACEPTABLE**

USOS ORIXINAIS **AGROPECUARIO**

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00800016

X: 564518,13 Y: 4791783,66  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA AE\_001

ARQUITECTÓNICO TIPO CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL


GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.


**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00800005

X: 564483,54 Y: 4791893,41  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EL\_102

ETNOLÓXICO TIPO FONTES

ELEMENTO FONTE

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL


GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

**ACTUACIÓNS**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR CARAÑA DE ABAIXO

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00309013

X: 564152,61 Y: 4792863,75

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EL\_708

ETNOLÓXICO TIPO FONTES


ELEMENTO FONTE/LAVADOIRO

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento


LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
CONCELLO	BETANZOS
PARROQUIA	TIOBRE (SAN MARTIÑO)
NÚCLEO / LUGAR	VOLTA DO COU
REFERENCIA CATASTRAL	15009A00300552
X: 563996,61	Y: 4792842,98
COORDENADAS	U.T.M. Huso 29N ETRS89

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA	SERVIDUME
CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO
FICHA	AQ_721
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	CASA
NIVEL DE PROTECCIÓN	AMBIENTAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	DEFICIENTE
USOS ORIXINAIS	RESIDENCIAL





ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptanse os definidos na ficha de planeamento

**DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN**

**LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL 15009A00200350

X: 563387,17 Y: 4792990,47  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EL\_201

ETNOLÓXICO TIPO FONTES  
SUBTIPO

ELEMENTO FONTE

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

**ACTUACIÓN**

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA TIOBRE (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO / LUGAR CARAÑA DE ABAIXO

REFERENCIA CATASTRAL 4331501NH6943S

X: 564243,00 Y: 4792992,00  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA EM\_705

ETNOLÓXICO MUIÑOS DE RÍO


TIPO SUBTIPO

ELEMENTO MUÍÑO

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUTURAL


GRADO DE CONSERVACIÓN MOI DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS INDUSTRIAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL 3728801NH6932N

X: 563620,00 Y: 4792670,00

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA AE\_105

ARQUITECTÓNICO CIVIL

TIPO SUBTIPO


ELEMENTO ESTACIÓN FERROVIARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO BETANZOS

PARROQUIA BETANZOS

NÚCLEO / LUGAR BETANZOS CIDADE

REFERENCIA CATASTRAL

X: 564139,20 Y: 4792344,31  
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA TERRITORIO HISTÓRICO

PLANEAMIENTO NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

FICHA CS\_001

ARQUITECTÓNICO CAMIÑO  
TIPO SUBTIPO

ELEMENTO CAMIÑO

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptanse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

ACTUACIÓNS