



32 CULLEREDO

CÓDIGO CONCELLO






32 CULLEREDO

CÓDIGO CONCELLO

Código	NOME
32_001	PONTE DO BURGO
32_002	MUIÑO DA ACEA DA MA
32_003	XARDÍN BOTÁNICO RÍA DO BURGO
32_005	FÁBRICA CROSS NO BURGO
32_006	PEIRAO
32_007	PONTE DO BURGO
32_008	CAMIÑO DE SANTIAGO INGLÉS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN	BEN CATALOGADO
CATEGORÍA	MONUMENTO
PLANEAMIENTO	PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA
FICHA	4_4
ARQUITECTÓNICO TIPO	CIVIL SUBTIPO
ELEMENTO	PONTE
NIVEL DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
GRADO DE CONSERVACIÓN	ACEPTABLE
USOS ORIXINAIS	DOTACIONAL
DETALLADO	INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

AUTORIZABLES

Priorizarse a valorización da fábrica de cantaría, arcos de medio punto, tallamares e rasante histórica, garantindo mantemento, conservación e restauración segundo protección integral, control de vexetación e limpeza biolóxica.

POSTA EN VALOR

32_001
CÓDIGO INVENTARIO

PONTE DO BURGO
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA	A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA	GOLFO ÁRTABRO
CONCELLO	CULLEREDO
SECTOR COSTEIRO	RÍA DA CORUÑA
UNIDADE DE PAISAXE	ESTEIRO DO MERO
PARROQUIA	O BURGO (SANTIAGO)
NÚCLEO / LUGAR	BURGO, O
REFERENCIA CATASTRAL	15017A00309200
ZONA	DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
COORDENADAS	X: 551917,00 Y: 4796044,00 U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Infraestrutura histórica de paso sobre o esteiro do río Mero, destinada orixinariamente á comunicación viaria e actualmente a tránsito peonil. Executada en cantaría de granito con arcos de medio punto e doelas radiais, presenta once vans apoiados en pilas con tallamares triangulares que actúan como rompeaugas. A configuración lineal dispón rasante lixeiramente inclinada e pretils pétreos continuos. A construción actual responde a reforma medieval do século XII sobre posible infraestrutura romana. O estado de conservación é aceptable, con colonización vexetal e depósitos biolóxicos propios do medio mareal e pequenas manchas de humidade. Considerado tamén Ben Arqueolóxico polo que dispón de ficha diferenciada.

DESCRIPCIÓN

Ponte de fábrica de cantaría granítica, composta por once vans con arcos de medio punto sobre pilas con tallamares. Taboleiro lixeiramente inclinado con pretils pétreos.

EDIFICACIÓN

Predio correspondente ao dominio público marítimo-terrestre ocupado pola infraestrutura da ponte sobre o esteiro do río Mero. A traza lineal conecta ambas marxes do núcleo do Burgo e relaciónase coa rede viaria e paseos ribeiráns.

PARCELA

Entorno urbano ribeirán consolidado no núcleo do Burgo, con accesos peonís e viarios. A ponte relaciónase cunha fronte edificada residencial contemporánea e espazos arborados de ribeira.

ENTORNO

Infraestrutura histórica nas comunicacións tradicionais da Ría da Coruña. A súa orixe antiga e reforma medieval do século XII confírenlle valor histórico, identitario e paisaxístico no desenvolvemento territorial do Burgo.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA: 11_14

ARQUITECTÓNICO TIPO: CIVIL SUBTIPO

ELEMENTO: MUÍÑO

NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ÓPTIMO

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: AGROPECUARIO

DETALLADO: PRODUTIVO

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

AUTORIZABLES

Debe poñerse en valor a presa, os condutos hidráulicos e o sistema de rodez, así como a volumetría orixinal. Recoméndanse actuacións de mantemento, consolidación e valorización interpretativa.

POSTA EN VALOR

32_002
CÓDIGO INVENTARIO

MUIÑO DA ACEA DA MA
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

COMARCA COSTEIRA: GOLFO ÁRTABRO

CONCELLO: CULLEREDO

SECTOR COSTEIRO: RÍA DA CORUÑA

UNIDADE DE PAISAXE: ESTEIRO DO MERO

PARROQUIA: O BURGO (SANTIAGO)

NÚCLEO / LUGAR: ACEA DE AMA

REFERENCIA CATASTRAL: 1364501NH5916N

ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

X: 550974,00 Y: 4796397,00

COORDENADAS: U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Exemplo singular de muíño de maré, tipoloxía hidráulica destinada á moenda de gran mediante a forza mareal. A estrutura, de fábrica mixta en cachotaría de granito e cuberta a dúas augas con tella cerámica curva, artéllase en varios volumes de planta rectangular e dúas alturas, con muros portantes de grande espesor. Conserva a presa de pedra e os condutos de paso de auga con arcos de descarga e cámara de rodez. O conxunto, datado no século XII e reformado en épocas posteriores, presenta uso cultural e museístico. O estado de conservación é óptimo, con revestimentos exteriores erosionados, graffitis e perda puntual de revocos, mais sen patoloxías estruturais aparentes. Mantén a súa integridade formal e funcional no ámbito do esteiro.

DESCRIPCIÓN

Volumetría compacta de planta rectangular, muros de cachotaría revocada e cuberta a dúas augas con tella cerámica. Fachadas ocreas con carpinterías de madeira e ocos regulares. Estrutura de muros de carga e forxados de madeira.

EDIFICACIÓN

Parcela de xeometría irregular, adaptada ao leito fluvial, delimitada por muros de contención de granito. Integración paisaxística no bordo do esteiro. Conéctase directamente co corpo principal do muíño mediante pasarelas e presa.

PARCELA

Entorno urbano de carácter mixto, con edificacións residenciais recentes que alteran parcialmente a lectura histórica. O conxunto mantén valor paisaxístico notable pola presenza de arborado autóctono e pola integración visual.

ENTORNO

Representa un dos muíños mareais máis antigos, testemuña da tecnoloxía preindustrial ligada ao aproveitamento mareal. Constitúe un referente etnográfico e identitario, cun alto valor histórico, técnico e cultural.

VALORES



DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023


Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS

CLASIFICACIÓN: BEN CATALOGADO

CATEGORÍA: MONUMENTO

PLANEAMIENTO: PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

FICHA:

ETNOLÓXICO TIPO: CONXUNTOS ARBÓREOS SUBTIPO

ELEMENTO: XARDÍN

NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS

GLOBAL: DOTACIONAL

DETALLADO: ESPAZOS LIBRE E ZONA VERDE

ACTUACIÓNS

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.

AUTORIZABLES

Debe priorizarse a valorización da estrutura paisaxística, colección botánica, percorridos e sinalización interpretativa. Recoméndanse actuacións de mantemento, conservación e mellora do arborado e pavimentos.

POSTA EN VALOR

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA
COMARCA COSTEIRA: GOLFO ÁRTABRO
CONCELLO: CULLEREDO
SECTOR COSTEIRO: RÍA DA CORUÑA
UNIDADE DE PAISAXE: ESTEIRO DO MERO
PARROQUIA: RUTIS (SANTA MARÍA)
NÚCLEO / LUGAR: ACEA DE AMA
REFERENCIA CATASTRAL: 15031A00100013
ZONA: DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
COORDENADAS: X: 550893,00 Y: 4796548,00
U.T.M. Huso 29N ETRS89

INVENTARIO

Espazo verde público de carácter botánico situado no ámbito da Ría do Burgo, destinado á conservación, exposición e divulgación de especies vexetais. O conxunto estrutúrase mediante camiños peonís pavimentados con lousa irregular que articulan zonas axardinadas e masas arbóreas. Inclúe edificación auxiliar de uso dotacional con soportais frontais e cuberta inclinada de tella cerámica sobre estrutura de madeira. A organización espacial combina áreas abertas e arborado con especies identificadas mediante sinalización interpretativa. O xardín intégrase na paisaxe estuarina do río Mero como espazo público de carácter ambiental e educativo. Presenta estado de conservación aceptable, con mantemento regular e desgaste superficial en pavimentos.

DESCRIPCIÓN

Xardín botánico de configuración aberta estruturado mediante camiños peonís e áreas axardinadas con arborado diverso. Integra especies autóctonas e exóticas identificadas, zonas de estancia e espazos de sombra.

EDIFICACIÓN

De xeometría irregular destinada a xardín botánico e espazo libre público. Organízase mediante camiños peonís, zonas axardinadas e áreas arboradas. Delimitación permeable con conexión directa coa edificación dotacional.

PARCELA

Entorno periurbano asociado ao parque da ría do Burgo, con espazos verdes e percorridos peonís. A paisaxe caracterízase por masas arbóreas e vistas ao esteiro do Mero.

ENTORNO

Espazo botánico de interese ambiental e educativo vinculado á paisaxe estuarina da Ría do Burgo. Reúne colección de especies vexetais con función divulgativa e científica, contribuíndo á valorización ecolóxica e social do parque.

VALORES




DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN


ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023 Escala: 1:2.000

Escala: 1:5.000

IMAXES



CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CULLEREDO

PARROQUIA O BURGO (SANTIAGO)

NÚCLEO / LUGAR O BURGO

REFERENCIA CATASTRAL 1664402NH5916S

X: 551558,00 Y: 4796277,00
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 7_1

INDUSTRIAL RECURSOS NATURAIS


TIPO SUBTIPO

ELEMENTO OTROS

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS INDUSTRIAL




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación, Ampliación.


ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CULLEREDO

PARROQUIA RUTIS (SANTA MARÍA)

NÚCLEO / LUGAR FONTECULLER

REFERENCIA CATASTRAL 15031A00100013

X: 550265,52 Y: 4797134,69
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 8_2

ARQUITECTÓNICO CIVIL
TIPO SUBTIPO

ELEMENTO PEIRAO

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUTURAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Reestruturación parcial, puntual, Ampliación planta e altura, Reconstrución excepcional.

ACTUACIÓNS

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CULLEREDO

PARROQUIA O BURGO (SANTIAGO)

NÚCLEO / LUGAR BURGO, O

REFERENCIA CATASTRAL 15017A00309200

X: 551917,00 Y: 4796044,00

COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA MONUMENTO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 4_4

ARQUEOLÓXICO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO


TIPO SUBTIPO

ELEMENTO PONTE

NIVEL DE PROTECCIÓN GRAO II.1 / GRAO II.2

GRADO DE CONSERVACIÓN ACEPTABLE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN




ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Con carácter xeral, tan só se permitirán actuacións encamiñadas á conservación, protección, consolidación, e investigación dos bens, con autorización previa da administración competente en materia de patrimonio cultural.

DELIMITACIÓN DO BEN

CATÁLOGO DE BENS DE VALOR CULTURAL NO LITORAL



LOCALIZACIÓN

PROVINCIA A CORUÑA

CONCELLO CULLEREDO

PARROQUIA

NÚCLEO / LUGAR

REFERENCIA CATASTRAL

X: 551608,76 Y: 4796479,16
COORDENADAS U.T.M. Huso 29N ETRS89

DATOS IDENTIFICATIVOS

ZONA SERVIDUME

CLASIFICACIÓN BEN CATALOGADO

CATEGORÍA TERRITORIO HISTÓRICO

PLANEAMIENTO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FICHA 13_1

ARQUITECTÓNICO VÍA


TIPO SUBTIPO

ELEMENTO CAMIÑO

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

GRADO DE CONSERVACIÓN DEFICIENTE

USOS ORIXINAIS DOTACIONAL



En ausencia de delimitación ou contorno, adoptaranse os definidos na ficha de planeamento

DELIMITACIÓN / CONTORNO DE PROTECCIÓN



ORTOFOTOGRAFÍA PNOA 2023

1:2.000

Investigación, Valorización, Mantemento, Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación, Ampliación solo en planta, Reconstrucción excepcional.

ACTUACIÓNS